

03.05.2010

## Contesta Oy

Contesta Oy on betonitekniiseen osaamiseen perustuvia testaus- ja tutkimuspalveluita tarjoava alan johtava yksityinen yritys Suomessa. Olemme 1.9.2001 alkaen jatkaneet Fortum Teknologian (ent. IVO) betonilaboratorion toimintaa Vantaalla sekä 1.12.2004 alkaen Consolis Technology Oy:n (ent. Addtek Research and Development Oy) materiaalilaboratorion toimintaa Paraisilla.

Tarjoamme rakennus- ja kivimateriaaleihin ja -tuotteisiin sekä uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä puolueettomia ja riippumattomia testaus-, tutkimus-, laadunvarmistus-, kuntotutkimus- ja kehityspalveluita alan teollisuudelle, yrityksille ja julkiselle sektorille.

Toimimme sekä Vantaalla että Paraisilla Suomen RakMk:n mukaisena *hyväksyttynä testauslaitoksena*. Vantaan betonilaboratorion osalta testaustoiminnan keskeiset osat on *akkreditoitu* ja toimimme myös Rakennustuotedirektiivin mukaisena *ilmoitettuna testauslaitoksena*.

Contesta Oy on Suomen Betoniyhdistyksen, Julkisivuyhdistyksen ja Rakennusteollisuus RT betoniteollisuusalan yhteisöjäsen. Yhteisöjäsenyyksien lisäksi on Contesta Oy:n henkilöstö aktiivisesti mukana em. yhdistysten toiminnassa. Palveluksessamme on noin 20 monipuolisen osaamistaustan omaavaa asiantuntijaa ja teknistä toimihenkilöä.

## Betonirakenteiden kuntotutkimukset

Tähän referenssiluetteloon on koottu osa hyväksyttynä testauslaitoksena tekemistämme betonirakenteiden kuntotutkimuksista ja vaurioselvityksistä. Luettelo kattaa kuntotutkimuskohteita vuoden 1990 alusta luettelon laadintahetkeen asti.

Luettelossa mainittujen itse suorittamiemme kuntotutkimusten lisäksi palvelemme asiakkaitamme tekemällä vuosittain alihankintana kymmenien kuntotutkimus- ja vaurioselvityskohteiden laboratoriokokeet laboratorioomme toimitetuista rakennekoekappaleista.

Hyväksyttynä ja akkreditoituna testauslaitoksena Contesta Oy:ssä voidaan *virallisesti* suorittaa kaikki betonin laadunvalvontaan liittyvät säilyvyys- ja pakkasenkestävyydestaukset (Betoninormit BY50 kohta 5.2.1 ja liite 5) sekä rakenteiden kelpoisuuden toteamiseen rakennekoekappaleilla tehtävät kokeet (By50 kohdat 6.3.1 ja 6.3.3).

03.05.2010

Omia kuntotutkimuskohteitamme:

**2010**

As Oy Neitsytpolku 1b	betonin palovauriotutkimus
As Oy Säästökaski, Helsinki	parvekkeet, 1 kerrostalo
As Oy Säästömasto, Helsinki	P-tason betonitukimus
Hakunilan uimahalli, Vantaa	vedenkäsittelyaltaiden kuntotutkimus
Halisten vesilaitos, Turku	vedenkäsittelyaltaiden kuntotutkimus
Idea Park, Lempäälä	betonilattiatutkimuksia
Meira Nova, Tuusula	betonilattiatutkimus
Nelirivi, Lohja	julkisivut ja parvekkeet, 3 kerrostaloa
Prisma-market, Lappeenranta	betonilattiatutkimus
Savuhovi, Kerava	betonirakennetutkimus
Vuosaaren urheilutalon laajennus	betonirakennetutkimus
Åvabron, Ahvenanmaa	betonitukimus
Vårdöbron, Ahvenanmaa	betonitukimus

**2009**

ABB, Lingang, Shanghai	lattiatutkimus
Aleksis Kiven katu 40	julkisivun rappaus
Asentajakatu 13, Turku	asuinhuoneiston palovauriotutkimus
As Oy Asentajankatu 13, Turku	palovauriotutkimus
As Oy Jäkärä, Vihti	luhtikäytävän betonitukimus
As Oy H:gin Flooranaukio	julkisivujen elementtitutkimus
As Oy Jännetie, Helsinki	julkisivujen kuntotutkimus
As Oy Kardinaalinkoti, Espoo	uimahallin kuntotutkimus
As Oy Liinaharjankatu, Jyväskylä	perustusten betonitukimus
As Oy Käyrätorvenpolku	parvekkeet
As Oy Niittykumpu 10, Espoo	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Launon-Salpa, Vantaa	julkisivun rappausvauriotutkimus
As Oy Uusi Kaivopuistonranta, Helsinki	parvekkeet, 1 kerrostalo
As Oy Vallikatu 9, Espoo	3 rakennusta, julkisivut
As Oy Winqvistinkatu 1, Helsinki	elementtisaumausten takuutarkastus
Borealis, Porvoo	merivesirakenteiden betonitukimus
Domus Academica, D-talo	betonirakenteet
Fortum Keilaniemi, Espoo	kattoterassien laatoitusvauriot
Fortum, Olkiluoto	kaasuturpiinin perustuksen tutkimus
Fortum Meri-Pori	voimalaitoksen betonirakenteiden katselmus
Helsingin vesi, Pitkälänkosken puhdistamo	hiekkasuodatusallas
Jätkäsaaren pelastusasema, Helsinki	betonirakennetutkimuksia
Idea Park, Lempäälä	betonilattiatutkimuksia
Kalkkipetteri, Lohja	palovauriotutkimus
Karsikkoparkki, Vantaa	porraselementtitutkimus
Kaunialan sairaala	julkisivut
Kauppakeskus Skanssi, Turku	betonilattiatutkimus
Kiviparantie 9, Helsinki	elementtien saumavalututkimuksia

03.05.2010

Klaukkalan vesitorni	kuntotutkimus
Koskisen Oy Taloteollisuus, Vierumäki	tuotantohalli, ontelolaattatutkimus
Kotikenttä, Kouvola	betonin pakkasvauriotutkimus
Koy Kalevankatu 3, Helsinki	märkätilojen ja ikkunoiden kuntoarvio
Koy Munkkiniemenaukio, Helsinki	julkisivusaumojen tutkimuksia
Koy Pohjolankatu 38	rappaus
Lujabetoni Oy, Siilinjärvi	sementtisiilon pilarit
Merisotilaankatu 2 ja 3	julkisivu
Neitsytpolku 1B, Helsinki	betonirakenteiden rakennetutkimuksia
Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo	TL2, ALKY, pumppuperustukset
Neste Oil Oyj, Porvoo	Teknologiakeskus, 4 rakennusta, julkisivut
Neste Oil Oyj, Porvoo	TL3, 2 tabletopia
Neste Oil Oyj, Porvoo	TL3, säiliökannatin
Neste Oil Oyj, Porvoo	TL4:n palovauriotutkimus
Karsikkoparkki, Vantaa	porraselementtitutkimus
Nurmijärven vesitorni	kuntotutkimus
Paasivuorenkatu 3, Helsinki	liikerakennus, julkisivut ym.
Piritanaukio 3, Helsinki	pysäköintihallin lattian halkeilututkimus
Porvoon taidetehtas	välipohjan kantavuusselvitys
Prisma-market Hämeenlinna	betonilaattalattian vauriotutkimukset
Prisma-market Söderkulla	betonilattian vauriotutkimus
Rajamäen vesitorni	kuntotutkimus
Rastilan liikekeskus	julkisivut
Robinhood, Heinola	betonilattiatutkimus
Rosendahlinaukio, Helsinki	rappauslaastitutkimus
Satapossu Oy, Rutava	lietesäiliötutkimuksia
Saunalahden koulu, Järvenpää	betonirakennetutkimus
Sippolankatu 4, Kouvola	palovauriokatselmus
SRV Asunnot Oy, Vallikallio, Espoo	tukimuuri
Stockmann Oyj, Helsinki	Kasvu-projekti, haitta-aineselvityksiä
Suunnistajankuja 10, Vantaa	palovauriotutkimus
Syystien palvelutalo, Helsinki	julkisivut
Tapiola PK2, Espoo	väestösuojien halkeilututkimus
Tuupakan logistiikkakeskus, Vantaa	lattiavauriotutkimus
Upinniemen Varuskunta, Kirkkonummi	betonilattian vauriotutkimus
Vehkasaarentie 2, Espoo	sokkelikatselmus
Viherlaakson ostokeskus	julkisivut
Villa Junghans, Kauniainen	rapattujen julkisivujen kuntotutkimus
Vuosaaren uimahalli, Helsinki	uima-altaiden ulkop. kuntotutkimukset
YIT, Panuntie 11	julkisivut

**2008**

Alppilan lämpökeskus, Helsinki	piippu
Auroratalo, Helsinki	tiiliseinän kannatuskonsolit
As Oy Kaarenhaltija, Vantaa	julkisivujen seurantatutkimus
As Oy Kauppalantie 14, Helsinki	parvekkeet

03.05.2010

As Oy Kasperinkuja 14	julkisivut ja parvekkeet
As Oy Launon-Salpa, Vantaa	vauriotutkimuksia
As Oy Marjakuusenpolku, Vantaa	julkisivuelementtivauriot
As Oy Melkonkatu 4, helsinki	julkisivut ja parvekkeet
As Oy Museokatu 35, Helsinki	tuuletusparvekkeet
As Oy Myllykallio	pilarit
As Oy Myllyrinne	pilarit
As Oy Neljäs linja 25, Helsinki	parvekkeet
As Oy Niittykumpu 2, Espoo	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Otakallio, Espoo	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Paijala	parvekkeet
As Oy Ruorimiehenkuja 4	julkisivut ja parvekkeet
As Oy Simsiönkuja 3	julkisivut ja parvekkeet
As Oy Stenbo, Espoo	rivitalo, pihakansi
As Oy Tammi	alalaatta
As Oy Teuvo Pakkalan tie 1, 5, 9 ja 13, Helsinki	tukimuuri
As Oy Tuhkimontie 7-9, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Urhon-Salpa, Vantaa	parvekkeet
As Oy Uudenkaupungintie 7, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
Deviko Oy, Jepua	palovauriotutkimus
Elimäenkatu 15, Helsinki	julkisivut
Espoon torin liikekeskus, Espoo	kuntotutkimus
Hannuksentie 21, Espoo	lattiavauriotutkimus
Heinolan Robinhood	betonirakennetutkimus
Helsingin kaupungintalo	jätevesipumppaamo
Helsingin Vanha linja-autoasema	lattiavauriotutkimus
Honkatalot, Töysä	palovauriotutkimus
Hämeenlinnan Prisma	lattiavauriotutkimus
Järvikylän kartano, Joroinen	rappaus- ja kosteusvauriotutkimuksia
Kastuntie 47-51, Turku	kuntotutkimuksen konsultointi, lab.tutk.
Kauppakeskus Kolumbus, Hki	lattiavauriotutkimus
Kauppakeskus Kärkkäinen, Lahti	lattiavauriotutkimus
Keravan Energia Oy, Sipoo	sähköasema, perustusten vauriotutkimus
Kesätuulentie 2-4, Porvoo	2 rakennusta, parvekkeet
Kesätuulentie 12-14, Porvoo	4 rakennusta, parvekkeet
Koy Merenkulkija, Espoo	julkisivut ja parvekkeet
Koy Munkkiniemen Aukio, Helsinki	julkisivujen vauriotutkimus
Koy Siilinkeskus, Siilinjärvi	julkisivut
Koy Tawastinkulma, Jyväskylä	betonirakennetutkimus
Koy Turun Valtakulma	lattiavauriotutkimus
Koy Winqvistinkatu 1, Helsinki	julkisivujen vauriotutkimus
K-Rauta, Lahti	lattiavauriot
Kuopion Uimahalli	betonirakenteiden kuntotutkimus
Käärmetalo, Helsinki	parvekkeiden kuntotutkimus
Lauttasaaren uimahalli, Helsinki	uima-altaan tasoitetutkimus
Linnanmäen vanha vesilinna, Helsinki	rakennetutkimuksia
Lippumäen uimahalli	Kuopio

03.05.2010

L2-makasiini	kattolaatan alapinta
Machinery Oy, Vantaa	lattiatutkimus
Malminkatu 34, Helsinki	julkisivu
Mehiläistie 16, Helsinki	julkisivut
Nokia, Karaportti 2	julkisivut
Neste Oil Oyj, Haminan satama	suoja-altaan muurin betonitutkimuksia
Neste Oil Oyj, Porvoo	tuotantolinja 1:n betonitutkimuksia
Neste Oil Oyj, Porvoo	savukaasujen pölynpoiston betonirakenteet
Neste Oil Oyj, Porvoo	alkylointiyksikön kuntokartoitus
Pihlajatie 43, Helsinki	tuotantolinja 2:n kuntokartoitus
Siltakyläntie 4, Helsinki	julkisivun rappaus
Strand, Turku	julkisivut
Suonenjoen kaupungintalo	betonirakennetutkimus
Selloparkki, Espoo	julkisivut
Vaskihuhdantie 1 – 3	P-talon betonirakennetutkimus
VMY Tilkantori	julkisivut ja parvekkeet
Voimatalo, IVO, Helsinki	julkisivun vauriotutkimus
Vuosaaren satama, Helsinki	julkisivut, parvekkeet kuntotutkimus
	allasrakenteen vauriotutkimus

**2007**

As Oy Helsingin Laivapoika	ikkuna- ja ovipellitykset
As Oy Helsingin Pallas	vesiallas
As Oy Jyväskylän Horisontti	betonirakennetutkimuksia
As Oy Kaarikuja 4, Helsinki	lattiavauriotutkimus
As Oy Krämertintie 17	porraslaatat
As Oy Käärtipolku 6, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Lumikintie 7, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Myyrinjänkä, Vantaa	1 rakennus, julkisivut
As Oy Nurmijärven Roikka	betonitutkimus
As Oy Tuulimyllyntie 6	parvekkeet
As Oy Tännbyvägen	julkisivut ja parvekkeet, kuntotutkimus
Bostads Ab Östra Allén 6, Helsinki	julkisivut ja parvekkeet, kuntotutkimus
Energia Areena, Vantaa	julkisivubetonitutkimus
Eteläranta 14, Helsinki	julkisivurappaus
Fortum Inkoon Voimalaitos, Inkoo	betonirakennetutkimuksia
Hakunilan Keskus Oy, Vantaa	julkisivun betonirakenteet
Hansaprint, Turku	pintalattiatutkimus
Helsingin Energia, Vallilan sähköasema	tukimuuri
Jumbo Park, Vantaa	useita betonirakennetutkimuksia
Järvenpään uimahalli	betonirakennetutkimuksia
Kalevanvainio 5, Espoo	seinätasoitteen irtoaminen
Kannelmäen Kiinteistöt Oy, Trumpettitie 3, Hki	julkisivut ja parvekkeet
Kauppakeskus Lippulaiva, Espoo	lattiatutkimus
Kielotie 14, Vantaa	pihakansi
Kirkkokatu 16, Espoo	pintalattiatutkimus
Koy Auroranlinna, Helsinki	parvekkeet

03.05.2010

Koy Keravan Sampotalo	pysäköintitalon betonirakenteet
Koy Vitikka, Espoo	julkisivut
Kurunniementie 143, Inko	jäätynyt lattiavalu
Kymijärven voimalaitos, Lahti	öljysäiliön suojamuuri
K-Supermarket Masi, Helsinki	kattopalkki- ja julkisivuvauriotutkimus
Lentokenttähotelli Hilton, Vantaa	porraselementtien halkeamatutkimus
Metso Minerals Oy, Tampere	lattiavauriotutkimus
Neste Oil, Naantali	liukuvalupiippu 90 m, kuntotutkimus
Nordic Aluminium, Kirkkonummi	palovaurio; betoniallas ja kattopalkit
Nurmiprint, Nurmijärvi	betonilattiatutkimus
Omakoti Anttila, Kirkkonummi	lattian laatoitusvauriotutkimus
Omakoti Heinonen, Hyvinkää	julkisivun halkeamatutkimus
Omakoti Tuominen, Somero	lattiavauriotutkimus
Omakoti Vepsä, Riihimäki	julkisivun halkeamatutkimus
Olkiluodon Onkalo, Eura	ruiskubetonitutkimuksia, kallioluola
Oy Leiras Finland Ab, Tammisaari	julkisivukiinnikkeiden vetolujuus
Pihlajatie 40, Helsinki	julkisivurappauksen halkeilu
Porvoon vanha raatihuone	julkisivun rappaututkimus
Tarkk'ampujankatu 15, Helsinki	pihakansi
Trio Kauppakeskus, Lahti	paikoitushallit
Tuko Logistics Oy, Vantaa	lattiavauriotutkimus
Vallilan Kiinteistöt Oy, Mäkelänkatu 37 – 43	julkisivun rappaus ja parvekkeet
Vallilan Kiinteistöt Oy, Suvannontie 7	julkisivujen rappaus
Westendintie 71, Espoo	seinätasoitteen irtoaminen
Wärtsilän Turun telakka	betonilaituritutkimus
Ämmäsuon kaatopaikka	saostusaltaiden pinnoitetutkimuksia

**2006**

As Oy Aallokkoranta, Espoo	seinähalkeamat ja lattian taipuminen
As Oy Casa Canal, Helsinki	halkeamavauriotutkimus
As Oy Espoon Omenatarha	julkisivututkimus
As Oy Espoon Wulffinrinne	parvekelaatat
As Oy Hiirakkotie 2, Vantaa	2 rakennusta, julkisivut
As Oy Juhana Herttuantie 9	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Jyvälaari, Lohja	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Korson Teeripolku	3 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Kukinkuja 10, Vantaa	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Lintukallionrinne, Vantaa	elementtitutkimus
As Oy Mechelin	1 rakennus, rappaus
As Oy Myyrinrunko, Vantaa	sokkelin halkeamaseurantamittaukset
As Oy Neitsytpolku 6	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Ojamonlempi, Lohja	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Paulin-Salpa, Vantaa	parvekkeiden kuntotutkimus
As Oy Punkaharjun Mäntyrinta	betonirakennetutkimuksia
As Oy Rastilankallio, Helsinki	alapohjan ja seinän kosteusmittauksia
As Oy Teuvo Pakkalantie 1,5, 9 ja 13, Helsinki	parvekkeiden kuntotutkimus
As Oy Tännbyvägen, Parainen	julkisivun vesivuototutkimus

03.05.2010

As Oy Uudenmaankatu 26	2 rakennusta, parvekkeet
As Oy Vallinkyyhky, Espoo	3 kerrostaloa, julkisivut
As Oy Vuoritie 9	1 rakennus, parvekkeet
Espoon kaupunki, Kaitaan koulu	julkisivut
Espoon kaupunki, Puolarmetsän sairaala	1 rakennus, julkisivut, parvekkeet
Helsingin kaupunki, Hämeentie 109 pysäköintihalli	1 rakennus, betonirakenne vauriokartoitus
Helsingin kaup. 400-vuotiskotisäätiö, Krankantie 2	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
Helsingin satama	laituritutkimus
Hennalan varuskunta, Keskussotilassairaala 2	1 rakennus, parvekkeet
Hermanninsaaren jäteveden puhdistamo, Porvoo	betonirakennetutkimuksia
Hotelli Sello, Espoo	laatoitusvauriotutkimus
Kangasalan muuntoasema	betonirakennetutkimus
Kauppakeskus Columbus, Helsinki	halkeamavauriotutkimus
Keravan maauimala	altaiden betonirakennetutkimus
Keskuskatu 7, Helsinki	julkisivujen kuntotutkimus
Koy Auroranlinna, Luutnantinpolku 7	Julksivujen kuntotutkimus
Koy Kangasjyvä, Lohja	1 rakennus, parvekkeet
Koy Karjaan Ratakatu 59 (K-Supermarket)	julkisivuelementtien vauriotutkimus
Lahden kaupunginsairaala	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
Loviisan liikuntahalli	1 rakennus, julkisivut
Lounais-Suomen vankila, Turku	betonilattiaavurion tutkimus
Malminkatu 34, toimistotalo	julkisivujen kuntotutkimus
Metallimiehenkuja 2 / Senaattikiinteistöt, Espoo	lattiaavuriotutkimus
Neste Oil Oyj, Porvoo	jalostamon betonirakennetutkimuksia
Nikkarin koulu, Kerava	betonirakenteiden kuntotutkimuksia
Norkkokuja 3 B... , Helsinki	palovauriotutkimus
Ojamonlempi, Lohja	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
Olkiluodon kytkinasema, Eurajoki	betonirakenteiden kuntotutkimus
OL3-työmaa, Eurajoki	teräsmittauksia
Omakoti Ikonen, Savonlinna	julkisivujen kuntotutkimus
Patteripolku/-kuja, Helsinki	elementtitutkimus
Rauniotie 9 B, Askola	omakotitalo, lattiaavuriotutkimus
Sairaala Oy Mehiläinen	1 rakennus, rappaus
Tamperetalo, Tampere	lattiaavuriotutkimus
Tikan koulu, Jyväskylä	betonilattiatutkimuksia
Teknillinen Korkeakoulu, Espoo	betonirakenteiden kuntotutkimuksia
Vallilan Kiinteistöt Oy, Suvannontie 7	1 rakennus, rappaus
Vallilan Kiinteistöt Oy, Toinen linja 10	1 rakennus, rapattu tiiliseinä
Valtimontie 1, Helsinki	laattavalun jäätymisvauriotutkimus
VMY Kytösuontie, Helsinki	3 rakenn, julkisivun pinnoitevauriotutkimus
Vanajanlinna, vanha karjasuoja	tiili- ja betonirakenteet, mikrobit
Vanajanlinna, vanha navetta	tiilirakenteet ja mikrobit
VTI Technologies Oy	lattiapinnoitevauriotutkimus
YH-Kotitorpanpuisto, Espoo	laatoitusvauriotutkimus
YH-Taapelikatu, Lahti	laatoitusvauriotutkimus

03.05.2010

## 2005

As Oy Adolf Lindforsintie 9, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Espoon Wulffinrinne	2 rakennusta, parvekelaatat
As Oy Helsingin Sibeliuksenkatu 11	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Kukinkuja 4, Vantaa	2 rakennusta, parvekkeet
As Oy Kukinkuja 10, Vantaa	2 rakennusta, parvekkeet
As Oy Mäkkylän Kauppakulma, Espoo	1 rakennus, luhtikäytävä ja parvekkeet
As Oy Männistöntie 2-4	2 rakennusta, parvekkeet
As Oy Oltermanni, Loviisa	1 rakennus, julkisivun tiiliseinä
As Oy Pajalehto, Espoo	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Punahilkantie 12	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Pähkinäpesä, Vantaa	4 rakennusta, parvekkeet
As Oy Rakuunantie 3	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Santavuorentie 9, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Satotähti, Kerava	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Sointulax, Espoo	4 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Svinhufvudintie 8	1 rakennus, pieliseinä
As Oy Taivaanvuohentie 15, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Teuvo Pakkalantie 1, 5, 9 ja 13, Helsinki	8 rakennusta, sokkelit ja alapohja
As Oy Ulvilantie 2, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Valtimontie 3, Helsinki	terassiparvekkeet
As Oy Vihdin Liukkaantie	1 rakennus, parvekkeet
Ala-Malmin peruskoulu, Helsinki	sokkelin valuvauriotutkimus
Atria Oyj, Nurmo	betonirakennetutkimuksia
Espoonkruunu Oy, Kaulushaikara	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Kuitinkatu 2 ja 6	kosteusmittauksia
Espoonkruunu Oy, Merimatti	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Merisilta	3 rakennusta, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Nihtiristi	4 rakennusta, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Rautakiskonkuja 1	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Rinkeliniitty	4 rakennusta, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Soukka	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Vallikontu	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Haagan Am. oppilaitos, Helsinki	ajoluiska
Helsingin Diakonissalaitos, Hki, Elim-rakennus	1 rakennus, julkisivujen rappaustutkimus
Helsinginkatu 34	1 rakennus, julkisivun betonilaatat
HKR Sillat-projekti, Helsinki	kloridipitoisuusmäärittäjä
Hotelli Vaakuna, Mikkeli	julkisivut
Hämeentie 3, Helsinki	leukapalkkien kuntotutkimus
Jarrumiehenkatu 2, Helsinki, pysäköintihalli	yläpohjan kuntotutkimus
Koskelontie 21, Espoo	teollisuushalli, teräsmittauksia
Koulumestarintie 22, Helsinki	toimiston lattiatutkimus
KOy Auroranlinna, Helsinki, Riistavuorenkuja 1	1 rakennus, parvekkeet
KOy Helsingin Siltasaarenkatu 16	1 rakennus, parvekkeet
KOy Isoniitty	10 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
KOy Köyhämäentie 12, Vantaa	varastohallin julkisivut
KOy Reiherintie 9, Helsinki	2 rakennusta, julkisivut

03.05.2010

KOy Runeberginkatu 33, Porvoo (Citymarket)	julkisivun klinkkerilaatat
KOy Sofianlehdonkatu 10	4 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
KOy Sörnäisten Rantatie 23, Helsinki	1 rakennus, julkisivut
Kupittaaan monitoimihalli, Turku	katsomorakenteet
Kuntotalo K16, Upinniemi	liikuntatilarakennus, teräsmittauksia
Lauttasaaren Liikekeskus Oy, Helsinki	julkisivut
Lintumetsän koulu, Espoo	luokkahuone, alakattokannaketutkimus
Mannerheimintie 2, Helsinki	julkisivut
Metallimiehenkuja 4, Espoo	1 rakennus, ikkunapalkit ja sokkeli
Mielikintie 8, Kerava	1 rakennus, ikkunapalkit ja sokkeli
Myllyharjun koulu, Porvoo	omakotitalo, harkkosokkeli
Neste Jacobs Oy, Porvoon Jalostamo	jäähdytysvesirakenteet
Neste Oils Oyj, Porvoon Jalostamo	palovauriotutkimus
Oppilasasuntola Maamiehenkatu 10	1 rakennus, rapatut julkisivut
Pitkäkösken puhdistamo, Helsinki	allashalli, julkisivut
Raisio Yhtymä, Raisio	flotaatioallas
Roihuvuoren vesitorni, Helsinki	halkeamaseurantamittauksia
Suomen Viljava Oy:n viljavarasto, Vainikkala	siilot
Svenska Gården, Helsinki	1 rakennus, leukapalkit
Sörnäisten rantatie 23, Helsinki	1 rakennus, julkisivut
Teknillinen Korkeakoulu, Puumiehenkuja 2	1 rakennus, ikkunan leukapalkit
VAPO, Jyväskylä	kompostointilaitos
VAPO, Mikkeli	kompostointilaitos
VAPO, Nurmijärvi	kompostointilaitos
VAV Leiritie 6, Vantaa	1 rakennus, julkisivut
VAV, Pähkinärinteentie 24, Vantaa	1 rakennus, julkisivut
VTI Technologies Oy, Vantaa	lattiapinnoitevaurio
Ämmässuon kompostointilaitos, Espoo	lattian tartuntavetolujuuksia

**2004**

Ala-Malmin peruskoulu, Helsinki	sokkelit, lisätutkimus
Alavan kirkko, Kuopio	julkisivut
As Oy Bulevardi 15, Helsinki	parvekkeet
As Oy Helkalax, Espoo	2 rakennusta julkisivut ja parvekkeet
As Oy Hiihtomäentie 40, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Hämeentie 63, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Iso-Kaari 13-17, Helsinki	5 rakennusta, parvekkeet
As Oy Kiskorinne, Kerava	4 rakennusta, parvekkeet
As Oy Kruunaajanpolku 1, Espoo	julkisivut ja parvekkeet, lisätutkimus
As Oy Käpylänkuja 3, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Matkalax, Espoo	6 rakennusta, julkisivut
As Oy Melkonkatu 2, Helsinki	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Mikonriihi, Riihimäki	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Mäkelänrinne 3, Helsinki	julkisivut ja parvekkeet
As Oy Mäkitorpantie 17, Helsinki	parvekkeet
As Oy Mäkkylän Kauppakulma, Espoo	1 rakennus -luhtikäytävä ja parvekkeet
As Oy Palokoukunkuja, Helsinki	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet

03.05.2010

As Oy Puotilantie 8, Helsinki	4 rakennusta, parvekkeet
As Oy Rantakoto, Espoo	4 rakennusta, ulkobetoni- ja parvekkeet
As Oy Vanha Porvoontie 38	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Villen-Salpa, Espoo	1 rakennus, julkisivut
As Oy Rakuunantie 10, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Suonionkatu 3, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Tiirasaarentie 31, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Töölönhoivi, Helsinki	1 rak. julkisivut ja parvekkeet
As Oy Yliskyläntie 4, Helsinki	1 rakennus, julkisivut
Aurajoen vierasvenesatama, Turku	ponttonilaiturin maatuot
Atrium-talo, Helsinki	pilarit
Borealis Polymers Oy	säiliön perustukset, rengasantura
Eerikinkatu 29, Helsinki	pihakannen kuntotutkimus
Espoonkruunu Oy, Isännäntie 1	kaakelivauriotutkimus
Espoonkruunu Oy, Kalamatti	kaakelivauriotutkimus
Espoonkruunu Oy, Kalamiehenkallio	julkisivut ja parvekkeet, lisätutkimus
Espoonkruunu Oy, Katrinkeskus	pilarit, jatkotutkimus
Espoonkruunu Oy, Katuportti	pilarit, jatkotutkimus
Espoonkruunu Oy, Kukkaromäki	pilarit, jatkotutkimus
Etelä-Esplanadi 14, Helsinki	julkisivupalkkien tutkimuksia
Fortum, Sköldvik, Porvoo	Teknologiakeskuksen koehallin kattovaurio
Gymnasiet Lärkan, Helsinki	1 koulurak., kattopalkit
Helsingin kaupunki, Iiluodontie 6-8	talon päädyn rakenne
Herajoen meijeri, Riihimäki	viileävarasto, lattiapinnoitetutkimus
Hiihtäjätie 3	1 rakennus, tiilijulkisivu
HKR-Tekniikka, Vuosaari	2 konehallia, lattiapinnoitevaurio
Hämeentie 63, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
Iso-Kaari 13-17, Helsinki	parvekkeet
Kaupinparkki	pysäköintitalon rakenteet
KOy Auroranlinna, Helsinki	parvekkeet
KOy Fredrikinkatu 61, Helsinki	parvekkeet
KOy Hämeentie 135	julkisivujen kopokartoitus
KOy Niemen Omenapuisto, Lahti	julkisivujen lisätutkimus
Kumpulan Kiinteistöt, Lohkopellontie 7	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
Kumpulan Kiinteistöt, Valtimontie 1	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
Kuusakoski Oy, Heinola	savupiippu
Leppävaaran Liikekeskus	P-halli, lattiat
Lemustie 3-5, Helsinki	teollisuushalli, teräsmittauksia
Malmin pysäköintitalot P1 ja P3	pysäköintitalon rakenteet
Martinlaakson Autopaikoitus, Vantaa	pysäköintitalo, lisätutkimus
Metso Oy / International Paper, Svetogorsk	paperikoneen perustukset
Mäkitorpantie 17, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
Neste Jacobs, Sköldvik, Porvoo	regenerointiuunin perustukset
Oinolan koulu, Nummi-Pusula	harkkoseinien vauriotutkimus
Omakoti Lemmke, Kärkölä	omakotitalon rakenteet
Omakoti Päivärinta, Kärkölä	2 omakotitalon rakenteet
Omakoti Salmenniemi, Kärkölä	omakotitalon rakenteet

03.05.2010

Omakoti Valtonen, Kärkölä	omakotitalon rakenteet
Pisantie 20, Espoo	2 pienkerrostaloa, väliseinien halkeamat
Roihuvuoren vesitorni, Helsinki	säiliöosan tutkimuksia
Sanomatalo	autohallin holvi
Suomen Sokeri	varastohalli
Suomenlahden meripuolustusalueen keskusvarasto	palovauriotutkimus
Taitomuovi Oy, Kausala	teollisuushalli, pinnoitevauriotutkimus
Tehotie 4, Nurmijärvi	voimalaitos, korroosiovauriotutkimus
Uomarinteen koulu, Vantaa	2 rakennusta, mm. kosteusmittauksia
VAV Helmikuja 1, Vantaa	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
VAV Ollaksentie 29-31, Vantaa	5 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
VAV Tykkikuja 5, Vantaa	julkisivut ja parvekkeet
Veturimuseon vesitorni, Toijala	vesitorni

**2003**

Ala-Malmin peruskoulu, Helsinki	6 rakennusta
As Oy Bredviken	parvekkeet
As Oy Eskon-Salpa	1 rak, julkisivujen/parv.kunnonseurantatutk.
As Oy Helkalax	2 rakennusta
As Oy Kaleri	2
As Oy Keravan Kauppakaari	asuin-/liikerakennus
As Oy Kukinkuja, Vantaa	2 rak, julkisivujen kunnonseurantatutkim.
As Oy Kulosaaren puistotie 42, Helsinki	2 rakennusta
As Oy Neulapadontie 7	2
As Oy Raikurinne	4
As Oy Matinkallio, Espoo	terassikaide, rivitalo
As Oy Melojatie 2, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Rivimartti ja KOy Riviheikki, Vantaa	8 rakennusta
As Oy Seaside	1 rakennus
As Oy Siltasaarenkatu 26	1
As Oy Talokolmikko	3 rakennusta
As Oy Urheilukatu 42, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Yliskyläntie 7	3
Ekokem Oy, Riihimäki	perustuksen palovaurio
Espoonkruunu, Eestinlinna	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Eestinmaja	1 kerrostalo
Espoonkruunu, Kalamiehenkallio	6 kerrostaloa
Espoonkruunu, Kalamiehenlaakso	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Kapukoti	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Katrinkeskus	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Katuportti	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Kehänvarsi	1 rakennus
Espoonkruunu, Kirstintie	1 kerrostalo
Espoonkruunu, Kylänraitti	1 kerrostalo
Espoonkruunu, Kukkaromäki	3 kerrostaloa
Espoonkruunu, Kulkurintori	6 pienkerrostaloa

03.05.2010

Espoonkruunu, Leipurinkoti	5 kerrostaloa
Espoonkruunu, Maininkihovi	3 rivitaloa
Espoonkruunu, Merenkulkija	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Pyyntitie	3 kerrostaloa
Espoonkruunu, Saarnimäenkuja	4 pienkerrostaloa
Espoonkruunu, Seitsenlinna	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Siperianportti	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Soukantupa	4 rivitaloa
Espoonkruunu, Tiistiläntörmä	3 kerrostaloa
Espoonkruunu, Timpurinkoti	3 kerrostaloa
Espoon Vesiputoustalo	palovauriotutkimus
Fingrid Oyj, Naantalin 110 kV kytkinlaitos	kojeperustusten kuntoselvitys
Fingrid Oyj	pylv.perust.erik.tutkim.
Forssan Auto Oy	lattia
Fortum, Naantali	turbiiniperustukset
Fortum Oil and Gas Oy	kompressorin perustus
Fortum, Sköldvik	Teknologiakeskuksen koehallin vesikatto
Hiekkaharjun koulu, Vantaa	1 rakennus
Huopalahdentie 5, Helsinki	2 rakennusta
Jampankatu 11, Järvenpää	huoneiston palovaurio
Koskelantie 22-24, Helsinki	1 rakennus
KOy Soittajantie 6, Helsinki	8 rakennusta, parvekkeet ja päätyjulkisivut
Kukkuroinmäen aluejätelaitos, Joutseno	kompostointitunneli
Kulosaaren ostoskeskus	terassi
Malmin ala-aste, Helsinki	1 rakennus
Martinlaakson Autopaikoitus Oy	3-tasoinen pysäköintitalo
Mäntyharjun vesitorni	
Reino Helismaantie 8, Helsinki	uima-allas ja sokkelit
Ruusuvuoren koulu, Vantaa	1 rakennus
Sanomala, Vantaa	lattia
Suomen Sokeri Oy	hallin perustukset
Tapanilan ala-aste, Helsinki	1 rak. rapatun julkisivun kuntotutkimus
Tilkankatu 7, Pikku-Huopalahti, Helsinki	elementtisaumaustutkimus
Tuomarinkylän kartano, Helsinki	hevostallin lattiarakenteet
Töölön ala-aste, Helsinki	ulkoportaot ja pilarit
Uomarinteen koulu, Vantaa	2 rakennusta
VAV Kirvisenkuja 1, Vantaa	1 rakennus, lisätutkimus
VAV Leikkitie 1, Vantaa	
VAV Leiritie 6, Vantaa	parvekkeet
VAV Linnustajankuja 1	julkisivut ja parvekkeet
VAV Maalinauhantie 14	2 rakennusta, parvekkeet
VAV Peijaksentie 3	julkisivut ja parvekkeet
VAV Pähkinärinteentie 22, Vantaa	parvekkeet
VAV Pähkinärinteentie 24, Vantaa	parvekkeet
VAV Pähkinärinteentie 26, Vantaa	parvekkeet
VAV Raikukuja 14, Vantaa	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
VAV Rajakentänkuja 5, Vantaa	parvekkeet

03.05.2010

VAV Valtuustokatu 1, Vantaa	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
VAV Viikinkuja 3	4 rakennusta
VAV Viikintie 2	2 rakennusta
VAV Villen-Salpa, Vantaa	julkisivut
Öljytie 130, Sipoo	2 asuinkerrotaloa, parvekkeet ja sokkelit

**2002**

As Oy Eeron-Salpa	3 rakennusta
As Oy Helsingin Albertinkatu 19	1
As Oy Helsingin Hanuripolku 4 - 6	2
As Oy Hämeenlinnan Keilakatu 4	seinälaatoitus
As Oy Kotikonnuntie 10	1 rakennus
As Oy Kruunaajanpolku 1	2
As Oy Kukinkuja 4	2
As Oy Kämnerinkuja 2	5 rakennusta
As Oy Lönnrotinkatu 41	pihakansi
As Oy Matinkylän Poutapilvi	1 rakennus
As Oy Mechelin	4
As Oy Mellunhirvi	4
As Oy Mäkijärvi-Bostads Ab, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Ojamonharju	1
As Oy Paulin-Salpa	2
As Oy Porthaninkatu 3	1
As Oy Rekikallio, Järvenpää	1
As Oy Savio, Kerava	2
As Oy Sakarin-Salpa	3
As Oy Simeonintie 9	2
As Oy Vantaan Omenalehto	seinälaatoitus
ATKOS Oy	lattia
Borealis Polymers Oy	betoniperustukset
Fingrid, Kymi-Vainikkala 400 KV voimalinja	betoniperustukset
Fingrid, Korian muuntoasema	betoniperustukset
Espoon Keskuspaloasema	letkutorni
Fortum, Keilaniemi	tornitalon julkisivut
Fortum, Sköldvik	öljynerotusallas
Fortum, Sköldvikin kaasuvoimala	lattia
Fortum, Tabletop	betonirakenteet
Ingmanin vanha meijeri, Sipoo	palovaurio
Kaunialan sotavammassairaala	parvekelaatat
Kemira Agro, Uusikaupunki	kuljetinrakenteita
KOy Ojamonantti	1 rakennus
Metsä-Sairilan jäteasema, Mikkeli	kompostointitunneli
Mustankorkean jäteasema, Jyväskylä	kompostointitunneli
Opastinsilta, Helsinki	silta
Porkkalatalon kauppakeskus	sulkulaatta
Pukimäen palvelutalo	1 rakennus
PKC Group Oyj tuotantorakennus	lattiat

03.05.2010

Salomaan Kiinteistöt, Tikkurila	betonirakenteet
Seinäjoen keskussairaala	ajoramppi
Suomen Ympäristökeskus	paikoitushallin julkis.
UPM-Kymmene, Jämsänkoski	paperikoneen perust.
Vaasan uimahalli	allas- ja perustusrakent.
VAV Huddingenpolku 2	3 rakennusta
VAV Kirvisenkuja 1	1
VAV Kylämiehenkuja 2	3
VAV Mantelipolku 2	3
VAV Sorakuja 4	2
VAV Terhotie 6	3
VAV Varpusenkuja 1	1
Villa Strandby	1 rakennus
VTT Betonimiehenkuja 5	sokkeli
Ämmässuon kompostointilaitos	1 rakennus

**2001**

Arabiagalleria, Helsinki	kirjasto
As Oy Hämevaaran Veitsitie 14, 16 ja 17	3 rakennusta
As Oy Kaukon-Salpa	2
As Oy Kirkkokatu 5	1
As Oy Kivitorpantie 1-3-5	3
As Oy Kukinkuja 10	2
As Oy Kylänpiha	1
As Oy Kämnerinkuja 1	1
As Oy Lahdensivuntie 41, Hämeenlinna	1
As Oy Lehtolinna	1
As Oy Leppisaarentie 2	2
As Oy Lippapuisto	5
As Oy Marjahaka, Tampere	2
As Oy Melkontorni	1
As Oy Minervankatu 2	1
As Oy Neulapadontie 8	1
As Oy Nyyrikintie	2
As Oy Ojamonharju 1	1
As Oy Osmon-Salpa	1
As Oy Ounasvaarantie 1	1
As Oy Porvoonjoenranta	3
As Oy Pähkinätie	1
As Oy Raimonraitti, Tampere	1
As Oy Ruutikatu	1
As Oy Seitsenaukio	3
As Oy Seunala	3
As Oy Sokin-Salpa	1
As Oy Untolanlaakso	2
As Oy Vattuniemenkatu 6	1
As Oy Vuorikatu 20, Hämeenlinna	1

03.05.2010

As Oy Yliskyläntie 5	3
Helsingin Yliopisto, Siltavuorenpenger 10	1
Hämeentie 122-126	3
Kaukatorni Oy Riipuksenkatu 7, Tampere	1
Kaukatorni Oy Ruovedenkatu 11, Tampere	1
Kemira Uusikaupunki	kuljetinrakenteita
Kirkkonummen vesitorni	
Korson kirkko	1 kellotapuli
Kouvolan Valtakatu 15	1 rakennus
KOy Aerolan B-talot, talo G	1
KOy Melkonpuisto	1
KOy Järvenpään Minkkikatu 1-3	1 palovauriot
KOy Keravan Tornipysäköinti Oy	1 P-talo
KOy Ojamonantti	1 rakennus
KOy Pakilantie 10-20	3
KOy Vallilan vanhustenhuollonkeskus	1 uima-allas
Mattlidensskolcentrum	1 rakennus
Merita, Hyvinkään konttori	1
Vallilan Kiinteistöt Oy, Amiraalinkatu 3	1
VAV Eskikkotie 7	1
VAV Hansintie 1-3	2
VAV Kyläkaskentie 2-6	6
VAV Veturitie 7	4

**2000**

Arabiagalleria, Helsinki	kellarin katto
Arabiagalleria	itäpäädyn 2-3 krs:n lattia
As Oy Bulevardinpuisto	1 rakennus
As Oy Espoon Suvikäytävä	palovaurio
As Oy Hannunkartano	1 rakennus
As Oy Huvilakatu 8	1
As Oy Jokipuisto	1
As Oy Järvenpään Kalliotornit	2
As Oy Kaskiniitynpolku	1
As Oy Keravan Primavera	5
As Oy Kukinkuja 10	2
As Oy Kulosaarenpuistotie 46	2
As Oy Lokkalantie 1-3	2
As Oy Maitikkapolku 9	3
As Oy Mannilantie 10	1
As Oy Metsolanportti	1
As Oy Niemenmäentie 6	1
As Oy Niittaajankuja 2	1
As Oy Nuijatie 3	1
As Oy Nuijatie 5	2
As Oy Seunala	3
As Oy Sompio	1

03.05.2010

As Oy Suvantola	1
As Oy Tuuulimyllyntie 1	1
As Oy Vantaan Minkkipolku	1
As Oy Vehkapolku 4	
As Oy Veijon-Salpa (lisätutkimus)	2
Fortum Power and Heat Oy, Teknologia	1
Helsingin kansanasunnot Oy, Väinölänkatu 30-36	5
Helsingin kaupunki, Myllypuron Ylä-aste	2
Helsingin kaupunki, Roihuvuoren ala-aste	2
Kannelmäen Kiinteistöt Oy, Kanneltie 8	4
Kauniaisten uimahalli	altaat
Kemira Chemicals Oy, Siilinjärvi	savupiipu
Kirkkonummi	1 vesitorni
KOy Aleksanterinkatu 36	1 rakennus
KOy WeeGee	1
Kulosaaren koulu	1
Myllypuron Kiinteistöt Oy, Myllypadontie 2	1 katos
Myyrmäen uimahalli	altaat
Suomenlinnan telakka-allas	1
Taivallahden koulu	3 katosta
VAV Laukkarinne 8	1 rakennus
VAV Suitsikuja 1	3
VAV Talvikkirinne 4	1
Viipurin kirjasto	katon vauriotutkimuksia

**1999**

As Oy Huvilakatu 12	1 rakennus
As Oy Ilkan-Salpa	3
As Oy Jousitie 4-6	4
As Oy Järvenpään Huvilakatu 11	1
As Oy Järvenpään Huvilakatu 13	1
As Oy Kirstinpiha	2
As Oy Kolsarintie 5	2
As Oy Korvatunturintie 5	3
As Oy Kumianpää 1	1
As Oy Käsityöläisenkatu 17	2
As Oy Launatie 12	1
As Oy Laurintie 12	1
As Oy Leenankuja 3	1
As Oy Lippalahti	4
As Oy Loviisankatu 7	1
As Oy Mannerheimintie 79	1
As Oy Mannilantie 17	1
As Oy Nikkilän keskusta	2
As Oy Norrtäljentie 1	1
As Oy Porvoon Kaivokatu 47	1
As Oy Porvoon Lundinkatu 18	1

03.05.2010

As Oy Pähkinärusko	1
As Oy Raiviosuonrinne 3	1
As Oy Rekikallio	1
As Oy Satokerava	1
As Oy Vanamonkuja 1	6
As Oy Veijon-Salpa2	
Bostads Ab Kustövågen 1	2
Haikon Kartano	saunarakennus
Helsingin kaupunki, Töyrytie 2	1 rakennus
Kallion Virastokeskus	rakennuskompleksi
K-Market, Haaga	1 rakennus
KOy Aleksanterinkatu 36 A	1
KOy Järvenpään kaksoset	2
KOy Järvi-Seppä	1
KOy Otavantie 9	2
KOy Otavantie 11	2
KOy Otavantie 20	2
KOy Ruusuvuoreнкуja 3	3
KOy Tanhukuja 4	3
KOy Tanhurinne 5	3
KOy Vehnätähkä	2
Kumpulan Kiinteistöt Oy, Kunnalliskodintie 6	3
Mäntsälän vesitorni	1
Neste Oy, Sköldvik, öljylaituri 2 1 laitur	
Philip Morris Izhora Proj-Package 0,5 st Petersburg	varaston lattiat 30 000 m <sup>2</sup>
Sairaala Mehiläinen	1 rakennus
Siilitien Kiinteistöt Oy, Siilitie 11 a	1 rakennus
VAV Hansintie 1-3	2
VAV Kukinkuja 8	2
Viipurin kirjasto	rakennetutkimuksia

**1998**

As Oy Haahkatie 16, Helsinki	1 rakennus
As Oy Hakolahdentie 4, Helsinki	1
As Oy Huopalahdentie 8, Helsinki	
As Oy Ilmarisentie, Porvoo	1
As Oy Katajajarjuntie, Helsinki	1
As Oy Kaukon-Salpa, Vantaa	2
As Oy Koreankatu 4, Helsinki	1
As Oy Mellunporo, Helsinki	3
As Oy Mäkkylänkoti, Espoo	1
As Oy Naapuritie 6,8,10, Helsinki	3
As Oy Norrtäljentie 1, Helsinki	
As Oy Nuijamiestentie 30, Helsinki	
As Oy Orisaarentie 5-6, Helsinki	3
As Oy Orisato, Vantaa 1	
As Oy Porvoon Lukiokatu 18, Porvoo	1

03.05.2010

As Oy Pähkinäkumpu, Vantaa	2
As Oy Särkinimentie, Helsinki	
As Oy Urhonsalpa, Vantaa	2
As Oy Vaakatie 5, Helsinki	1
Bostads Ab Borgå Lundagata 20, Porvoo	1
Finska Läkarsällskapet r.f, Helsinki	1
Helsingin kaupunki, Töyrytie 2	
Helsingin kaupunki, hiekkasiilot	6 kohdetta (14 siiloa)
Keskometalli Oy, Naantali	nauhalinjan koneperustuk.
KOy Hiiritornit, Vantaa	2 rakennusta
KOy Joukahaisentie 5, Porvoo	2
KOy Mannilantie 42. Vantaa	1 liikerakennus
Kumpulan Kiinteistöt Oy, Helsinki	3 rakennusta
Meteorinkadun paikoitus Oy, Espoo	pysäköintitalo
Neste Engineering	lastauskatos
Nokia Matkapuhelimet Oy, Salo	varastonlattia
Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys, Lahti	1 toimitalo
Suomen Posti Oy, Helsingin Toimitilapalvelut	lattiavauriot
Tainionkosken happotorni 1988,1998	
Viidentalo Oy, Helsinki	1 rakennus
Viipurin kirjastorakennus, Viipuri	kirjastorakennus

**1997**

As Oy Helkalax	2 rakennusta
As Oy Hiirakkokuja 6	1
As Oy Humisevanhovi, Espoo	2
As Oy Ilmalax	4
As Oy Jakomäenkuja 1	4
As Oy Jääkärinrinne, Helsinki	autopaikoitus
As Oy Karpalopolku 2	1 rakennusta
As Oy Kaivostorni, Vantaa	2
As Oy Kastanjametsä, Turku	3
As Oy Kontulankaari 11, Helsinki	3
As Oy Kyntäjantie Helsinki	uimahalli
As Oy Kökärinkuja 3, Vantaa	1 rakennus
As Oy Lakitorni	1
As Oy Lumikintie 3	4
As Oy Mannilantie 13, Järvenpää	2
As Oy Mellunkärppä	4
As Oy Nummelan Väinämöisentie	2
As Oy Oikokuja, Järvenpää	2
As Oy Oikokulma, Järvenpää	1
As Oy Porttikuja 1, 2, 4ja 6	4
As Oy Porvoon Rauhankatu 17	1
As Oy Raikukuja 1, Vantaa	2
As Oy Ratarinne, Helsinki	1
As Oy Sakarin-Salpa,	3

03.05.2010

As Oy Satoluiska,	6
As Oy Satopaasi,	3
As Oy Satoriutta	2
As Oy Untamontie 8, Helsinki	1
As Oy Vantaankielo, Vantaa	2
As Oy Veikon-Salpa, Vantaa	1
As Oy Väenpiha, Espoo	2
Brummerska hemmet	vanhainkoti
Enso Oy, Kaukopään tehtaas, Imatra	koneperustukset
Foster Wheeler, teollisuuslaitos	nosturirata
HYKS, Meilahti, Helsinki s	avupiippu
Kemira Agro, Uusikaupunki	varasto
Keravan tornipysäköinti	parkkitalo
KOy Asemapäällikönkatu 12, Helsinki	
KOy Hirsipadontie, Helsinki	7 rakennusta
KOy Kisällitie, Helsinki	5 rakennusta
KOy Kutomotie 18, Helsinki	liikekiinteistö
KOy Pähkinäräitti, Vantaa	1 rakennus
KOy Ruukintähkä, Vantaa	1
KOy Tasankotie	1
KOy Teollisuussalpa, Vantaa	liike- ja teoll.kiinteistö
KOy Vesitornirinne	2 rakennusta
Masa-Yards Artic Research Centre	koeallas
MB3, Raumahakevintti	
Munkkiniemen kirkko, Helsinki	1 kellotapuli
Palojoen silta, Orimattila	silta
Turun Myllytunneli	maantieliikennetunneli
Vienolan kytkinasema, Riihimäki	perustukset

**1996**

As Oy Anjankuja 3, Espoo	2 rakennusta
As Oy Epokisko, Espoo	1
As Oy Eskon-Salpa, Vantaa	1
As Oy Hakaniemen Rantapuisto, Helsinki	1
As Oy Haukikoto, Espoo	
As Oy Hiirakkotie, Vantaa 1	
As Oy Jalmarin-Salpa, Espoo	2
As Oy Kaarikuja 1, Helsinki	2
As Oy Kaarikuja 5, Helsinki	2
As Oy Kukinkuja 3, Vantaa	2
As Oy Lakiperä, Vaajakoski	1
As Oy Lintukallionrinne 5, Vantaa	1
As Oy Lukkarinpelto, Forssa	2
As Oy Lumikintie 5, Helsinki	1
As Oy Martinlukko, Vantaa	2
As Oy Martinteeri, Vantaa	4
As Oy Matkalax, Espoo	3

03.05.2010

As Oy Mellunvasa, Helsinki	7
As Oy Merimari, Espoo	1
As Oy Papinpyöli, Forssa	1
As Oy Piispankatu 8-10, Porvoo	1
As Oy Porvoon Loviisankatu 5, Porvoo	1
As Oy Puisto-Lahti, Espoo	1
As Oy Pähkinäkeskus, Vantaa	2
As Oy Saariseläntie, Helsinki	2
As Oy Satovalli, Espoo	3
As Oy Tietola, Virkkala	1
As Oy Urheilukentänkatu, Forssa	2
As Oy Valashovi, Porvoo	1
As Oy Vuohelmi	1
As Oy Väinölänjalava, Pori	4
Bostads Ab Svedjeland, Sipoo	2
Evet Oy:n asuinrakennus, Espoo	1
Hangon puhdistamo	jätevedenpuhdistamo
Joensuun Prisma, Joensuu	lattiat
Järjestötalot Oy, Helsinki	1 rakennus
Klaukkala	vesitorni
KOy Haltianpolku 1, Järvenpää	1 rakennus
KOy Haltianpolku 3, Järvenpää	1
KOy Haltianpolku 6, Vantaa	1
KOy Haltianpolku 9, Järvenpää	1
KOy Ilmarintie 8, Porvoo	2
KOy Joukahaisentie 3, Porvoo	2
KOy Jämä Espoo	1
KOy Kannuskuja 5, Vantaa	1
KOy Kannuskuja 8, Vantaa	3
KOy Kannuskuja 10, Vantaa	3
KOy Kulotupa, Vantaa	4
KOy Laajakontu, Espoo	8
KOy Saturnuksenkuja 2, Kerava	2
KOy Saturnuksenkuja 4, Kerava	2
KOy Saunatie 3, Rajamäki	1
KOy Talo Lokkalantie, Helsinki	P-tason kansi
Mikkelin vesilaitos, Mikkeli	ferrosulfaattiallas
Nurmijärvi	vesitorni
Klaukkala	vesitorni
Omya Oy, Förby	teollisuussäiliö
Pirkkolan uimahalli, Helsinki	vedenpuhdistusaltaat
Pohj. Esplanadi 29, Helsinki	1 rakennus
Postin Jakelukeskus, Helsinki	1
Rajamäki	vesitorni
Santahaminan Kad. Koulun ruokala, Helsinki	1 rakennus
TKK, tuotanto- ja materiaalitekniikka halli, Espoo	1
Valimotie 1, Helsinki	1 rakennus

03.05.2010

Yh-Rakennuttajat, Hanko 4

**1995**

As Oy Asematie 6, Vantaa	1 rakennus
As Oy Asematie 15, Vantaa	1
As Oy Hiihtäjätie 2, Helsinki	1
As Oy Ilmarintie 4-6, Porvoo	4
As Oy Järvenpään Haltianpolku 13	2
As Oy Kellosaarenkatu 7, Helsinki	1
As Oy Lauttasaarenkeskus, Helsinki	autopaikoituskansi
As Oy Myllyportti, Lohja	3 rakennusta
As Oy Naapuripellontie 5, Vantaa	5
As Oy Pähkinätorppa, Vantaa	2
As Oy Raiviosuonmäki 5, Vantaa	1
As Oy Ryytikuja, Helsinki	autopaikoituskansi
As Oy Säästömylly, Lohja	3 rakennusta
As Oy Taavinharju, Espoo	4
As Oy Tehtaankatu 21, Helsinki	autopaikoituskansi
As Oy Untolantorni, Kerava	1 rakennus
As Oy Urhon-Salpa, Vantaa	2
As Oy Wittenberginkatu 4, Porvoo	1
Kauniaisten uimahallin altaat	2
Konalantie 9, Helsinki	autohalli ja pihaportaat
Konalantien silta, Helsinki	silta
Korkeakosken voimalaitos, Karhula	patorakenteet
KOy Bulevardi 12, Helsinki	autopaikoituskansi
KOy Henrikintie 5, Helsinki	autopaikoitustaso
KOy Koivutori, Vantaa	2 rakennusta
KOy Pähkinämetsä, Vantaa	1
KOy Pähkinäpolku, Vantaa	2
KOy Ruosilankuja, Helsinki	1
KOy Wärtsilänkatu 18, Järvenpää	1
Laivasillankatu, Helsinki	silta
Suonenjoen uimahallin altaat	2

**1994**

As Oy Hakunilanraitti, Vantaa	2 rakennusta
As Oy Hiihtäjätie 4, Helsinki	2
As Oy Keskikatu 6, Kerava	1
As Oy Kivenlukko, Espoo	9
As Oy Mainikintori, Espoo	1
As Oy Mikkolanpuisto, Vantaa	5
As Oy Niittyleinikki, Masala	1
As Oy Osmon-Salpa, Vantaa	2
As Oy Pekan-Salpa, Vantaa	2
As Oy Raikukuja 4, Vantaa	2

03.05.2010

As Oy Raikurinne 1, Vantaa	5
As Oy Raiviosuonmäki 2, Vantaa	2
As Oy Säästökannas, Helsinki	1
As Oy Virsutie 5, Vantaa	2
As Oy Vuorenpaikontie, Helsinki	1
Helsingin kaupungin Itäkeskuksen metroasema	palkisto
Helsingin työväenopisto Helsinki	2 rakennusta
Jyränkölän Palvelutalo, Heinola	1 rakennus
Kemira Oy Kokkolan tehdas	halli
Keravan Seuratalo, Kerava	1 rakennus
Kesko Oy, Kuriiritie, Vantaa	lattia
KOy Hanuripolku, Helsinki	1 rakennus
KOy Hämeentie 122-126, Helsinki	1
KOy Rakentajantie 10, Helsinki	3
KOy Rautkallionkatu 10, Vantaa	1
Kymenlaakson Sähkö Oy 4 kytkinkent.	perustukset
Mannerheimintie 170, Helsinki	1 rakennus
Turun Urheilupuisto, Turku	katsomot

**1990 - 1993**

As Oy Erkin-Salpa, Vantaa
As Oy Kulmakatu 12, Helsinki
As Oy Mannerheimintie 73 Helsinki
As Oy Martin-Salpa, Vantaa
As Oy Maunulanmäki, Helsinki
As Oy Rivipertti, Vantaa
As Oy Salpalehto, Vantaa
As Oy Soukan länsitorni, Espoo
As Oy Suunnistajankuja 6, Vantaa
As Oy Suunnistajankuja 10, Vantaa
As Oy Säästökannas, Helsinki
As Oy Tapion-Salpa
As Oy Torinkulma, Järvenpää
Hakaniemenranta 18, Helsinki
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö, Turku
Helsingin uimastadion, Helsinki
Impivaaran uimahalli, Turku
KOy Alppikatu 3, Helsinki
Kilpolantie 16, HOAS 70, Helsinki
Kontulankaari 7-9, Helsinki
Samppalinnan uimastadion, Turku
Suursuonlaita 4, Helsinki
SYP, Keskuskatu 3, Helsinki
Tapiolan terveysasema, Espoo
Temppeliaukion kirkko, Helsinki
Tikkurila Oy, Vantaa

03.05.2010

Turun ylioppilaskylä, Turku  
 Vaakatie 3, Helsinki  
 As Oy Helsingin Puistokatu, Helsinki  
 As Oy Hopeasalpa, Helsinki  
 As Oy Ilkan-Salpa, Vantaa  
 As Oy Kaarensaarni, Vantaa  
 As Oy Onnin-Salpa, Vantaa  
 As Oy Pertin-Salpa, Vantaa  
 As Oy Raiviosuonrinne 3, Vantaa  
 Keravan kirkko, Kerava  
 KOy Palovartijantie 6-8, Helsinki  
 As Oy Ruukuntekijäntie 4, Vantaa  
 Johanneksen kirkko, Helsinki

**Fortum Power and Heat Oy:n, ja Kemijoki Oy:n sekä muiden omistamien voimalaitoskiinteistöjen julkisivujen, patosiltojen, betonipatojen ja muiden voimalaitosrakenteiden kunto-, vaurio- ja laboratoriotutkimuksia sekä korjaussuunnitelmia olemme tehneet 60-luvulta alkaen. Näistä huomattavimpia, viime vuosien aikaina toteutettuja kohteita ovat:**

**2000**

Fortum Oil and Gas Oy, Porvoon jalostamo	putkilinja
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	LO1:n turvallis. kannalta tärk. rakenteet
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	LO2:n turvallis. kannalta tärk. rakenteet
Fortum Service Oy, Ala-Utoksen voimalaitos	patorakenteet
Fortum Service Oy, Imatran voimalaitos	patorakenteet
Fortum Service Oy, Pällin voimalaitos	patorakenteet
Fortum Service Oy, Tainionkosken voimalaitos	ylijuoksupadon silta
Fortum Service Oy, Utasen voimalaitos	

**1999**

Tartu Keskkatlamaja, lämpövoimalaitos	betonipiippu 90 m
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	LO2:n merivesikammiot 8 kpl
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	LO2:n turvallis. kannalta tärk. rakenteet
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	suolanpoistolaitos
Fortum Service Oy, Naantalin voimalaitos	turpiiniperustus
Fortum Service Oy, Naantalin voimalaitos	hiilen sisäänajosuppilon rakenteet
Fortum Service Oy, Oulujoen voimalaitos	5 laitoksen rakenteet ja patorakenteet
Tainionkoski, voimalaitos patorakenteet	

**1998**

ITP, Oulujoen tulosityksikkö	5 laitoksen rakenteet ja patorakenteet
ITP, Naantalin voimalaitosturpiiniperustus	vedenpuhdistuslaitoksen katto ja altaat,
ITP, Säterin voimalaitos, Valkeakoski	polttoöljy pumppaamo öljysäil. perustuk.
IVO, Loviisan voimalaitos LO2:n	betonirakenteet

03.05.2010

Budapest Power Plant Ltd Kelenföldin  
voimalaitos, Unkari

turpiiniperustus

**1997**

Plavinas HES, voimalaitos Latvia  
Rigas HES, voimalaitos Latvia  
Kegums HES, voimalaitos, Latvia  
Uppsala Energi, Uppsala

betonipatorakenteet  
betonipatorakenteet  
betonipatorakenteet  
turpiini- ja gen.perustukset

**1996**

ITP, Oulujoen voimalaitokset  
ITP, Palokin voimalaitos  
ITP, Meri-Porin voimalaitoksen merivesialtaat  
ITP, Oulujoen voimalaitokset  
IVO, Loviisan voimalaitos  
Kolsin voimalaitos  
Naantalin voimalaitos  
TVO I

3 patosiltaa  
pato  
2 allasta  
3 patosiltaa  
2 voimalaitosyksikköä  
pato  
2 turpiiniperustukset  
jäähdytysvesikanaalit

**1995**

ITP, Imatran voimalaitos  
ITP, Oulujoen voimalaitokset  
ITP, Oulujoen voimalaitokset  
ITP, Palokin voimalaitos

patorakenteet  
3 voimalaitoksen rakenteet  
3 patosiltaa  
patorakenteet

**1994**

ITP, Inkoon voimalaitos  
ITP, Naantalin voimalaitos  
ITP, Oulujoen voimalaitokset  
ITP, Peltokosken voimalaitos  
ITP, Pällin, Jylhämän ja Pyhäkosken  
IVO Loviisan voimalaitos

konesalin lattia  
hiilisiilot  
5 voimalaitoksen patorakenteet  
tulva-aukot  
voimalaitoksen patosillat 3kpl  
2 voimalaitosyksikköä