

30.10.2011

Contesta Oy

Contesta Oy on betonitekniseen osaamiseen perustuvia testaus- ja tutkimuspalveluita tarjoava alan johtava yksityinen yritys Suomessa. Olemme 1.9.2001 alkaen jatkaneet Fortum Teknologian (ent. IVO) betonilaboratorion toimintaa Vantaalla sekä 1.12.2004 alkaen Consolis Technology Oy:n (ent. Addtek Research and Development Oy) materiaalilaboratorion toimintaa Paraisilla.

Tarjoamme rakennus- ja kivimateriaaleihin ja -tuotteisiin sekä uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä puolueettomia ja riippumattomia testaus-, tutkimus-, laadunvarmistus-, kuntotutkimus- ja kehityspalveluita alan teollisuudelle, yrityksille ja julkiselle sektorille.

Toimimme sekä Vantaalla että Paraisilla Suomen RakMk:n mukaisena *hyväksyttynä testauslaitoksena*. Vantaan betonilaboratorion osalta testaustoiminnan keskeiset osat on *akkreditoitu* ja toimimme myös Rakennustuotedirektiivin mukaisena *ilmoitettuna testauslaitoksena*.

Contesta Oy on Suomen Betoniyhdistyksen, Julkisivuyhdistyksen ja Rakennusteollisuus RT betoniteollisuustoimialan yhteisöjäsen. Yhteisöjäsenyyksien lisäksi on Contesta Oy:n henkilöstö aktiivisesti mukana em. yhdistysten toiminnassa. Palveluksessamme on noin 20 monipuolisen osaamistaustan omaavaa asiantuntijaa ja teknistä toimihenkilöä.

Betonirakenteiden kuntotutkimukset

Tähän referenssiluetteloon on koottu osa hyväksyttynä testauslaitoksena tekemistämme betonirakenteiden kuntotutkimuksista ja vaurioselvityksistä. Luettelo kattaa kuntotutkimuskohteita vuoden 1990 alusta luettelon laadintahetkeen asti.

Luettelossa mainittujen itse suorittamiemme kuntotutkimusten lisäksi palvelemme asiakkaitamme teke-mällä vuosittain alihankintana kymmenien kuntotutkimus- ja vaurioselvityskohteiden laboratoriokeet laboratorioomme toimitetuista rakennekoekappaleista.

Hyväksyttynä ja akkreditoituna testauslaitoksena Contesta Oy:ssä voidaan *virallisesti* suorittaa kaikki betonin laadunvalvontaan liittyvät säilyvyys- ja pakkasenkestävyytestaukset (Betoninormit BY50 kohta 5.2.1 ja liite 5) sekä rakenteiden kelpoisuuden toteamiseen rakennekoekappaleilla tehtävät kokeet (By50 kohdat 6.3.1 ja 6.3.3).

30.10.2011

Omia kuntotutkimuskohteitamme:

2011

AKAVA-talo	julkisivut
As Oy Flooranaukio, Helsinki	betonivauriotutkimus
As Oy Fredrikinkatu 36, Helsinki	pihakannen betonirakennetutkimus
As Oy Helsingin Kippari	betonirakennetutkimus
As Oy Laivastokatu 14	parvekkeet
As Oy Maria Jotunintie, Helsinki	julkisivut, parvekkeet
As Oy Nuottakärki	julkisivut
As Oy Pursimiehenkatu 20	parvekekuntotutkimus
As Oy Pääskynpesä, Espoo	uima-allastutkimus
Finnforest, Punkaharju	betonirakenteet
Finnforest, Suolahti	betonirakenteet
KOY Seponpaja	julkisivut ja parvekkeet
Keskon Oy, Helsinki	julkisivukuntotutkimus
KOy Vanhajämerä, Helsinki	julkisivukuntotutkimus
Koy Lempäälän terminaali	betonirakennekatselmus
Hanhikankaan vesilaitos, Mikkeli	altaiden betonitutkimus
Laaksoalahden jäähalli	betonirakennetutkimus
Lahden kaupungin uimahalli	betonirakenteet
Lajutek Oy, Hyvinkää	betonirakennetutkimus
Nauvon vierasvenesatama	betonirakennetutkimus
NCC Falcon Gentti, Espoo	betonirakennetutkimus
Sachtleben Pigments, Pori	betonirakennetutkimus I
Sachtleben Pigments, Pori	betonirakennetutkimus II
Salmisaaren voimalaitos, Helsinki	betonirakennetutkimus
Talo Heikkinen, Vaajakoski	betonirakennetutkimus
Tokmanni Mäntsälä	betonirakennetutkimus
Turun Myllyn liikekeskus, Raisio	betonirakennetutkimus
Turku Port Center, Turku	betonirakenne ja julkisivukuntotutkimus

2010

As Oy Arena ja Kalliolinja	julkisivun rappaus
As Oy Järnefeltinkatu, Järvenpää	betonirakennetutkimus
As Oy Käyrätorvenpolku	perustukset
As Oy Lintukallionrinne 7, Vantaa	parvekevuototutkimus
As Oy Masalanpelto	tiilijulkisivu
As Oy Meripihka, Helsinki	julkisivututkimus
As Oy Mäkärä	julkisivun siporex
As Oy Nuottapolku 10	rapattu julkisivu
As Oy Salpa-Sello, Helsinki	julkisivu- ja parveketutkimus
As Oy Säästökaski, Helsinki	parvekkeet, 1 kerrostalo
As Oy Säästömastot, Helsinki	P-tason betonitutkimus
As Oy Tientalo, Helsinki	parvenrakennetutkimus

30.10.2011

As Oy Winqvistinkatu 1
 Birkankuja, Helsinki
 Borealis Polymer Oy, Porvoo
 Flamingo, Vantaa
 Hakunilan uimahalli, Vantaa
 Halisten vesilaitos, Turku
 Idea Park, Lempäälä
 Kalkkipetterin teollisuusalue, Lohja
 Kansallisarkisto
 KOy Elimäentie 7, Helsinki
 KOy Helsingin Malminpuisto
 Laajasuonaukio 1, Helsinki
 Lappeenrannan vesilaitos
 Malmin pysäköintitalo P1
 Martinlaakson voimalaitos
 Masto, Orrengrund
 Meira Nova, Tuusula
 Merisotilaankatu 2 ja 3
 Muonituskeskuksen lattia, Santahamina
 Neitsytpolku 1b
 Nelirivi, Lohja
 Neste Oil Oy:n sillat
 Olkiluoto, Eura
 Porvoon Taidetehdas
 Prisma-market, Lappeenranta
 Pääskylänrinne 8, Helsinki
 Ratajohdon perustukset, Riihimäki
 Savuhovi, Kerava
 Turun virastotalo
 Tikkurilan lukio
 Vuosaaren satama, Helsinki
 Tokmanni, Mäntsälä
 Vuosaaren urheilutalon laajennus
 Voimajohtopylväs, Koroinen
 Vårdöbron, Ahvenanmaa
 Yara Suomi Oy, Harjavalta
 Ävabron, Ahvenanmaa

julkisivun elementit
 betonirakennetutkimus
 betonirakennetutkimus
 laatoitusvauriotutkimus
 vedenkäsittelyaltaiden kuntotutkimus
 vedenkäsittelyaltaat, julkisivut
 betonilattiatutkimuksia
 kattorakennetutkimus
 betonikaide
 betonirakennetutkimus (teräsmittaus)
 julkisivun tiiliseinä
 julkisivututkimus
 Joutsenon vesitorni
 julkisivuelementit
 julkisivuelementit
 perustusten tutkimus
 betonilattiatutkimus
 julkisivuelementit ja eristeet
 lausunto korjaustavasta
 betonin palovauriotutkimus
 julkisivut ja parvekkeet, 3 kerrostaloa
 betonirakenteet
 betonirakennetutkimuksia
 perustusten tutkimus
 betonilattiatutkimus
 betonirakennetutkimus
 betonirakennetutkimus
 betonirakennetutkimus
 eristetutkimukset ja kosteusmittaukset
 julkisivun kuntotutkimus
 nosturikiskojen alustan betonitutkimus
 betonirakennetutkimuksia
 betonirakennetutkimus
 perustuksien kuntotutkimus
 betonitutkimus
 betonirakennetutkimus
 betonitutkimus

2009

ABB, Lingang, Shanghai
 Aleksis Kiven katu 40
 Asentajakatu 13, Turku
 As Oy Asentajankatu 13, Turku
 As Oy Jäkärä, Vihti
 As Oy H:gin Flooranaukio
 As Oy Jännetie, Helsinki

lattiatutkimus
 julkisivun rappaus
 asuinhuoneiston palovauriotutkimus
 palovauriotutkimus
 luhtikäytävän betonitutkimus
 julkisivujen elementtitutkimus
 julkisivujen kuntotutkimus

30.10.2011

As Oy Kardinaalinkoti, Espoo	uimahallin kuntotutkimus
As Oy Liinaharjankatu, Jyväskylä	perustusten betonitutkimus
As Oy Käyrätorvenpolku	parvekkeet
As Oy Niittykumpu 10, Espoo	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Launon-Salpa, Vantaa	julkisivun rappausvauriotutkimus
As Oy Uusi Kaivopuistonranta, Helsinki	parvekkeet, 1 kerrostalo
As Oy Vallikatu 9, Espoo	3 rakennusta, julkisivut
As Oy Winqvistinkatu 1, Helsinki	elementtisaumausten takuutarkastus
Borealis, Porvoo	merivesirakenteiden betonitutkimus
Domus Academica, D-talo	betonirakenteet
Fortum Keilaniemi, Espoo	kattoterassien laatoitusvauriot
Fortum, Olkiluoto	kaasuturpiinin perustuksen tutkimus
Fortum Meri-Pori	voimalaitoksen betonirakenteiden katselmuks
Helsingin vesi, Pitkälänkosken puhdistamo	hiekkasuodatusallas
Jätkäsaaren pelastusasema, Helsinki	betonirakennetutkimuksia
Idea Park, Lempäälä	betonilattiatutkimuksia
Kalkkipetteri, Lohja	palovauriotutkimus
Karsikkoparkki, Vantaa	porraselementtitutkimus
Kaunialan sairaala	julkisivut
Kauppakeskus Skanssi, Turku	betonilattiatutkimus
Kiviparantie 9, Helsinki	elementtien saumavalututkimuksia
Klaukkalan vesitorni	kuntotutkimus
Koskisen Oy Taloteollisuus, Vierumäki	tuotantohalli, ontelolaattatutkimus
Kotikenttä, Kouvola	betonin pakkasvauriotutkimus
Koy Kalevankatu 3, Helsinki	märkätilojen ja ikkunoiden kuntoarvio
Koy Munkkiniemenaukio, Helsinki	julkisivusaumojen tutkimuksia
Koy Pohjolankatu 38	rappaus
Lujabetoni Oy, Siilinjärvi	sementtisiilon pilarit
Merisotilaankatu 2 ja 3	julkisivu
Neitsytpolku 1B, Helsinki	betonirakenteiden rakennetutkimuksia
Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo	TL2, ALKY, pumppuperustukset
Neste Oil Oyj, Porvoo	Teknologiakeskus, 4 rakennusta, julkisivut
Neste Oil Oyj, Porvoo	TL3, 2 tabletopia
Neste Oil Oyj, Porvoo	TL3, säiliökannatin
Neste Oil Oyj, Porvoo	TL4:n palovauriotutkimus
Karsikkoparkki, Vantaa	porraselementtitutkimus
Nurmijärven vesitorni	kuntotutkimus
Paasivuorenkatu 3, Helsinki	liikerakennus, julkisivut ym.
Piritanaukio 3, Helsinki	pysäköintihallin lattian halkeilututkimus
Porvoon taidetehtas	välipohjan kantavuusselvitys
Prisma-market Hämeenlinna	betonilaattalattian vauriotutkimukset
Prisma-market Söderkulla	betonilattian vauriotutkimus
Rajamäen vesitorni	kuntotutkimus
Rastilan liikekeskus	julkisivut
Robinhood, Heinola	betonilattiatutkimus
Rosendahlinaukio, Helsinki	rappauslaastitutkimus
Satapossu Oy, Rutava	lietesäiliötutkimuksia

30.10.2011

Saunalahden koulu, Järvenpää
 Sippolankatu 4, Kouvola
 SRV Asunnot Oy, Vallikallio, Espoo
 Stockmann Oyj, Helsinki
 Suunnistajankuja 10, Vantaa
 Syystien palvelutalo, Helsinki
 Tapiola PK2, Espoo
 Tuupakan logistiikkakeskus, Vantaa
 Upinniemen Varuskunta, Kirkkonummi
 Vehkasaarentie 2, Espoo
 Viherlaakson ostokeskus
 Villa Junghans, Kauniainen
 Vuosaaren uimahalli, Helsinki
 YIT, Panuntie 11

betonirakennetutkimus
 palovauriokatselmus
 tukimuuri
 Kasvu-projekti, haitta-aineselvityksiä
 palovauriotutkimus
 julkisivut
 väestösuojien halkeilututkimus
 lattiavauriotutkimus
 betonilattian vauriotutkimus
 sokkelikatselmus
 julkisivut
 rapattujen julkisivujen kuntotutkimus
 uima-altaiden ulkop. kuntotutkimukset
 julkisivut

2008

Alppilan lämpökeskus, Helsinki
 Auroratalo, Helsinki
 As Oy Kaarenhaltija, Vantaa
 As Oy Kauppalantie 14, Helsinki
 As Oy Kasperinkuja 14
 As Oy Launon-Salpa, Vantaa
 As Oy Marjakuusenpolku, Vantaa
 As Oy Melkonkatu 4, helsinki
 As Oy Museokatu 35, Helsinki
 As Oy Myllykallio
 As Oy Myllyrinne
 As Oy Neljäs linja 25, Helsinki
 As Oy Niittykumpu 2, Espoo
 As Oy Otakallio, Espoo
 As Oy Pajjala
 As Oy Ruorimiehenkuja 4
 As Oy Simsiönkuja 3
 As Oy Stenbo, Espoo
 As Oy Tammi
 As Oy Teuvo Pakkalan tie 1, 5, 9 ja 13, Helsinki
 As Oy Tuhkimontie 7-9, Helsinki
 As Oy Urhon-Salpa, Vantaa
 As Oy Uudenkaupungintie 7, Helsinki
 Deviko Oy, Jepua
 Elimäenkatu 15, Helsinki
 Espoontorin liikekeskus, Espoo
 Hannuksentie 21, Espoo
 Heinolan Robinhood
 Helsingin kaupungintalo
 Helsingin Vanha linja-autoasema

piippu
 tiiliseinän kannatuskonsolit
 julkisivujen seurantatutkimus
 parvekkeet
 julkisivut ja parvekkeet
 vauriotutkimuksia
 julkisivuelementtivauriot
 julkisivut ja parvekkeet
 tuuletusparvekkeet
 pilarit
 pilarit
 parvekkeet
 1 rakennus, parvekkeet
 1 rakennus, parvekkeet
 parvekkeet
 julkisivut ja parvekkeet
 julkisivut ja parvekkeet
 rivitalo, pihakansi
 alalaatta
 tukimuuri
 1 rakennus, parvekkeet
 parvekkeet
 1 rakennus, parvekkeet
 palovauriotutkimus
 julkisivut
 kuntotutkimus
 lattiavauriotutkimus
 betonirakennetutkimus
 jätevesipumppaamo
 lattiavauriotutkimus

30.10.2011

Honkatalot, Töysä	palovauriotutkimus
Hämeenlinnan Prisma	lattiavauriotutkimus
Järvikylän kartano, Joroinen	rappaus- ja kosteusvauriotutkimuksia
Kastuntie 47-51, Turku	kuntotutkimuksen konsultointi, lab.tutk.
Kauppakeskus Kolumbus, Hki	lattiavauriotutkimus
Kauppakeskus Kärkkäinen, Lahti	lattiavauriotutkimus
Keravan Energia Oy, Sipoo	sähköasema, perustusten vauriotutkimus
Kesätuulentie 2-4, Porvoo	2 rakennusta, parvekkeet
Kesätuulentie 12-14, Porvoo	4 rakennusta, parvekkeet
Koy Merenkulkija, Espoo	julkisivut ja parvekkeet
Koy Munkkiniemen Aukio, Helsinki	julkisivujen vauriotutkimus
Koy Siilinkeskus, Siilinjärvi	julkisivut
Koy Tawastinkulma, Jyväskylä	betonirakennetutkimus
Koy Turun Valtakulma	lattiavauriotutkimus
Koy Winqvistinkatu 1, Helsinki	julkisivujen vauriotutkimus
K-Rauta, Lahti	lattiavauriot
Kuopion Uimahalli	betonirakenteiden kuntotutkimus
Käärmetalo, Helsinki	parvekkeiden kuntotutkimus
Lauttasaaren uimahalli, Helsinki	uima-altaan tasoitetutkimus
Linnanmäen vanha vesilinna, Helsinki	rakennetutkimuksia
Lippumäen uimahalli	Kuopio
L2-makasiini	kattolaatan alapinta
Machinery Oy, Vantaa	lattiatutkimus
Malminkatu 34, Helsinki	julkisivu
Mehiläistie 16, Helsinki	julkisivut
Nokia, Karaportti 2	julkisivut
Neste Oil Oyj, Haminan satama	suoja-altaan muurin betonitutkimuksia
Neste Oil Oyj, Porvoo	tuotantolinja 1:n betonitutkimuksia
Neste Oil Oyj, Porvoo	savukaasujen pölynpoiston betonirakenteet
Neste Oil Oyj, Porvoo	alkylointiyksikön kuntokartoitus
Neste Oil Oyj, Porvoo	tuotantolinja 2:n kuntokartoitus
Pihlajatie 43, Helsinki	julkisivun rappaus
Siltakyläntie 4, Helsinki	julkisivut
Strand, Turku	betonirakennetutkimus
Suonenjoen kaupungintalo	julkisivut
Selloparkki, Espoo	P-talon betonirakennetutkimus
Vaskihuhdantie 1 – 3	julkisivut ja parvekkeet
VMY Tilkantori	julkisivun vauriotutkimus
Voimatalo, IVO, Helsinki	julkisivut, parvekkeet kuntotutkimus
Vuosaaren satama, Helsinki	allasrakenteen vauriotutkimus

2007

As Oy Helsingin Laivapoika	ikkuna- ja ovipellitykset
As Oy Helsingin Pallas	vesiallas
As Oy Jyväskylän Horisontti	betonirakennetutkimuksia
As Oy Kaarikuja 4, Helsinki	lattiavauriotutkimus
As Oy Krämerintie 17	porraslaatat

30.10.2011

As Oy Käärtipolku 6, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Lumikintie 7, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Myyrinjänkä, Vantaa	1 rakennus, julkisivut
As Oy Nurmijärven Roikka	betonitutkimus
As Oy Tuulimyllyntie 6	parvekkeet
As Oy Tännbyvägen	julkisivut ja parvekkeet, kuntotutkimus
Bostads Ab Östra Allén 6, Helsinki	julkisivut ja parvekkeet, kuntotutkimus
Energia Areena, Vantaa	julkisivubetonitutkimus
Eteläranta 14, Helsinki	julkisivurappaus
Fortum Inkoon Voimalaitos, Inkoo	betonirakennetutkimuksia
Hakunilan Keskus Oy, Vantaa	julkisivun betonirakenteet
Hansaprint, Turku	pintalattiatutkimus
Helsingin Energia, Vallilan sähköasema	tukimuuri
Jumbo Park, Vantaa	useita betonirakennetutkimuksia
Järvenpään uimahalli	betonirakennetutkimuksia
Kalevanvainio 5, Espoo	seinätasoitteen irtoaminen
Kannelmäen Kiinteistöt Oy, Trumpettitie 3, Hki	julkisivut ja parvekkeet
Kauppakeskus Lippulaiva, Espoo	lattiatutkimus
Kielotie 14, Vantaa	pihakansi
Kirkkokatu 16, Espoo	pintalattiatutkimus
Koy Auroranlinna, Helsinki	parvekkeet
Koy Keravan Sampotalo	pysäköintitalon betonirakenteet
Koy Vitikka, Espoo	julkisivut
Kurunniementie 143, Inkoo	jäätynyt lattiavalu
Kymijärven voimalaitos, Lahti	öljysäiliön suojamuuri
K-Supermarket Masi, Helsinki	kattopalkki- ja julkisivuvauriotutkimus
Lentokenttähotelli Hilton, Vantaa	porraselementtien halkeamatutkimus
Metso Minerals Oy, Tampere	lattiaauriotutkimus
Neste Oil, Naantali	liukuvalupiippu 90 m, kuntotutkimus
Nordic Aluminium, Kirkkonummi	palovaurio; betoniallas ja kattopalkit
Nurmiprint, Nurmijärvi	betonilattiatutkimus
Omakoti Anttila, Kirkkonummi	lattian laatoitusvauriotutkimus
Omakoti Heinonen, Hyvinkää	julkisivun halkeamatutkimus
Omakoti Tuominen, Somero	lattiaauriotutkimus
Omakoti Vepsä, Riihimäki	julkisivun halkeamatutkimus
Olkiluodon Onkalo, Eura	ruiskubetonitutkimuksia, kallioluola
Oy Leiras Finland Ab, Tammisaari	julkisivukiinnikkeiden vetolujuus
Pihlajatie 40, Helsinki	julkisivurappauksen halkeilu
Porvoon vanha raatihuone	julkisivun rappaustutkimus
Tarkk'ampujankatu 15, Helsinki	pihakansi
Trio Kauppakeskus, Lahti	paikoitushallit
Tuko Logistics Oy, Vantaa	lattiaauriotutkimus
Vallilan Kiinteistöt Oy, Mäkelänkatu 37 – 43	julkisivun rappaus ja parvekkeet
Vallilan Kiinteistöt Oy, Suvannontie 7	julkisivujen rappaus
Westendintie 71, Espoo	seinätasoitteen irtoaminen
Wärtsilän Turun telakka	betonilaituritutkimus
Ämmäsuon kaatopaikka	saostusaltaiden pinnoitetutkimuksia

30.10.2011

2006

As Oy Aallokkoranta, Espoo	seinähalkeamat ja lattian taipuminen
As Oy Casa Canal, Helsinki	halkeamavauriotutkimus
As Oy Espoon Omenatarha	julkisivututkimus
As Oy Espoon Wulffinrinne	parvekelaatat
As Oy Hiirakkotie 2, Vantaa	2 rakennusta, julkisivut
As Oy Juhana Herttuantie 9	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Jyvälaari, Lohja	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Korson Teeripolku	3 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Kukinkuja 10, Vantaa	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Lintukallionrinne, Vantaa	elementtitutkimus
As Oy Mechelin	1 rakennus, rappaus
As Oy Myyrinrunko, Vantaa	sokkelin halkeamaseurantamittaukset
As Oy Neitsytpolku 6	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Ojamonlempi, Lohja	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Paulin-Salpa, Vantaa	parvekkeiden kuntotutkimus
As Oy Punkaharjun Mäntyrantra	betonirakennetutkimuksia
As Oy Rastilankallio, Helsinki	alapohjan ja seinän kosteusmittauksia
As Oy Teuvo Pakkalantie 1,5, 9 ja 13, Helsinki	parvekkeiden kuntotutkimus
As Oy Tännbyvägen, Parainen	julkisivun vesivuototutkimus
As Oy Uudenmaankatu 26	2 rakennusta, parvekkeet
As Oy Vallinkyyhky, Espoo	3 kerrostaloa, julkisivut
As Oy Vuoritie 9	1 rakennus, parvekkeet
Espoon kaupunki, Kaitaan koulu	julkisivut
Espoon kaupunki, Puolarmetsän sairaala	1 rakennus, julkisivut, parvekkeet
Helsingin kaupunki, Hämeentie 109 pysäköintihalli	1 rakennus, betonirakenne vauriokartoitus
Helsingin kaup. 400-vuotiskotisäitiö, Krankantie 2	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
Helsingin satama	laituritutkimus
Hennalan varuskunta, Keskussotilassairaala 2	1 rakennus, parvekkeet
Hermanninsaaren jäteveden puhdistamo, Porvoo	betonirakennetutkimuksia
Hotelli Sello, Espoo	laatoitusvauriotutkimus
Kangasalan muuntoasema	betonirakennetutkimus
Kauppakeskus Columbus, Helsinki	halkeamavauriotutkimus
Keravan maauimala	altaiden betonirakennetutkimus
Keskuskatu 7, Helsinki	julkisivujen kuntotutkimus
Koy Auroranlinna, Luutnantinpolku 7	Julkisivujen kuntotutkimus
Koy Kangasjyvä, Lohja	1 rakennus, parvekkeet
Koy Karjaan Ratakatu 59 (K-Supermarket)	julkisivuelementtien vauriotutkimus
Lahden kaupunginsairaala	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
Loviisan liikuntahalli	1 rakennus, julkisivut
Lounais-Suomen vankila, Turku	betonilattiavaurion tutkimus
Malminkatu 34, toimistotalo	julkisivujen kuntotutkimus
Metallimiehenkuja 2 / Senaattikiinteistöt, Espoo	lattiavauriotutkimus
Neste Oil Oyj, Porvoo	jalostamon betonirakennetutkimuksia
Nikkarin koulu, Kerava	betonirakenteiden kuntotutkimuksia
Norkkokuja 3 B... , Helsinki	palovauriotutkimus

30.10.2011

Ojamonlempi, Lohja	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
Olkiluodon kytkinasema, Eurajoki	betonirakenteiden kuntotutkimus
OL3-työmaa, Eurajoki	teräsmittauksia
Omakoti Ikonen, Savonlinna	julkisivujen kuntotutkimus
Patteripolku/-kuja, Helsinki	elementtitutkimus
Rauniotie 9 B, Askola	omakotitalo, lattiavauriotutkimus
Sairaala Oy Mehiläinen	1 rakennus, rappaus
Tamperetalo, Tampere	lattiavauriotutkimus
Tikan koulu, Jyväskylä	betonilattiatutkimuksia
Teknillinen Korkeakoulu, Espoo	betonirakenteiden kuntotutkimuksia
Vallilan Kiinteistöt Oy, Suvannontie 7	1 rakennus, rappaus
Vallilan Kiinteistöt Oy, Toinen linja 10	1 rakennus, rapattu tiiliseinä
Valtimontie 1, Helsinki	laattavalun jäätymisvauriotutkimus
VMY Kytösuontie, Helsinki	3 rakennus, julkisivun pinnoitevauriotutkimus
Vanajanlinna, vanha karjasuoja	tiili- ja betonirakenteet, mikrobit
Vanajanlinna, vanha navetta	tiilirakenteet ja mikrobit
VTI Technologies Oy	lattiapinnoitevauriotutkimus
YH-Kotitorpanpuisto, Espoo	laatoitusvauriotutkimus
YH-Taapelikatu, Lahti	laatoitusvauriotutkimus

2005

As Oy Adolf Lindforsintie 9, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Espoon Wulffinrinne	2 rakennusta, parvekelaatat
As Oy Helsingin Sibeliuksenkatu 11	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Kukinkuja 4, Vantaa	2 rakennusta, parvekkeet
As Oy Kukinkuja 10, Vantaa	2 rakennusta, parvekkeet
As Oy Mäkkylän Kauppakulma, Espoo	1 rakennus, luhtikäytävä ja parvekkeet
As Oy Männistöntie 2-4	2 rakennusta, parvekkeet
As Oy Oltermanni, Loviisa	1 rakennus, julkisivun tiiliseinä
As Oy Pajalehto, Espoo	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Punahilkantie 12	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Pähkinäpesä, Vantaa	4 rakennusta, parvekkeet
As Oy Rakuunantie 3	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Santavuorentie 9, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Satotähti, Kerava	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Sointulax, Espoo	4 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
As Oy Svinhufvudintie 8	1 rakennus, pieliseinä
As Oy Taivaanvuohentie 15, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Teuvo Pakkalantie 1, 5, 9 ja 13, Helsinki	8 rakennusta, sokkelit ja alapohja
As Oy Ulvilantie 2, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Valtimontie 3, Helsinki	terassiparvekkeet
As Oy Vihdin Liukkaantie	1 rakennus, parvekkeet
Ala-Malmin peruskoulu, Helsinki	sokkelin valuvauriotutkimus
Atria Oyj, Nurmo	betonirakennetutkimuksia
Espoonkruunu Oy, Kaulushaikara	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet

30.10.2011

Espoonkruunu Oy, Kuitinkatu 2 ja 6	kosteusmittauksia
Espoonkruunu Oy, Merimatti	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Merisilta	3 rakennusta, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Nihtiristi	4 rakennusta, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Rautakiskonkuja 1	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Rinkeliniitty	4 rakennusta, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Soukka	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Espoonkruunu Oy, Vallikontu	1 rakennus, mm. julkisivut ja parvekkeet
Haagan Am. oppilaitos, Helsinki	ajoluiska
Helsingin Diakonissalaitos, Hki, Elim-rakennus	1 rakennus, julkisivujen rappaustutkimus
Helsinginkatu 34	1 rakennus, julkisivun betonilaatat
HKR Sillat-projekti, Helsinki	kloridipitoisuusmäärittäyksiä
Hotelli Vaakuna, Mikkeli	julkisivut
Hämeentie 3, Helsinki	leukapalkkien kuntotutkimus
Jarrumiehenkatu 2, Helsinki, pysäköintihalli	yläpohjan kuntotutkimus
Koskelontie 21, Espoo	teollisuushalli, teräsmittauksia
Koulumestarintie 22, Helsinki	toimiston lattiatutkimus
KOy Auroranlinna, Helsinki, Riistavuorenkuja 1	1 rakennus, parvekkeet
KOy Helsingin Siltasaarenkatu 16	1 rakennus, parvekkeet
KOy Isoniitty	10 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
KOy Köyhämäentie 12, Vantaa	varastohallin julkisivut
KOy Reiherintie 9, Helsinki	2 rakennusta, julkisivut
KOy Runeberginkatu 33, Porvoo (Citymarket)	julkisivun klinkkerilaatat
KOy Sofianlehdonkatu 10	4 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
KOy Sörnäisten Rantatie 23, Helsinki	1 rakennus, julkisivut
Kupittaaan monitoimihalli, Turku	katsomorakenteet
Kuntotalo K16, Upinniemi	liikuntatilarakennus, teräsmittauksia
Lauttasaaren Liikekeskus Oy, Helsinki	julkisivut
Lintumetsän koulu, Espoo	luokkahuone, alakattokannaketutkimus
Mannerheimintie 2, Helsinki	julkisivut
Metallimiehenkuja 4, Espoo	1 rakennus, ikkunapalkit ja sokkeli
Mielikintie 8, Kerava	1 rakennus, ikkunapalkit ja sokkeli
Myllyharjun koulu, Porvoo	omakotitalo, harkkosokkeli
Neste Jacobs Oy, Porvoon Jalostamo	jäähdytysvesirakenteet
Neste Oils Oyj, Porvoon Jalostamo	palovauriotutkimus
Oppilasasuntola Maamiehenkatu 10	1 rakennus, rapatut julkisivut
Pitkäkosken puhdistamo, Helsinki	allashalli, julkisivut
Raisio Yhtymä, Raisio	flotaatioallas
Roihuvuoren vesitorni, Helsinki	halkeamaseurantamittauksia
Suomen Viljava Oy:n viljavarasto, Vainikkala	siilot
Svenska Gården, Helsinki	1 rakennus, leukapalkit
Sörnäisten rantatie 23, Helsinki	1 rakennus, julkisivut
Teknillinen Korkeakoulu, Puumiehenkuja 2	1 rakennus, ikkunan leukapalkit
VAPO, Jyväskylä	kompostointilaitos
VAPO, Mikkeli	kompostointilaitos
VAPO, Nurmijärvi	kompostointilaitos
VAV Leiritie 6, Vantaa	1 rakennus, julkisivut

30.10.2011

VAV, Pähkinärinteentie 24, Vantaa
VTI Technologies Oy, Vantaa
Ämmässuon kompostointilaitos, Espoo

1 rakennus, julkisivut
lattiapinnoitevaurio
lattian tartuntavetolujuuksia

2004

Ala-Malmin peruskoulu, Helsinki
Alavan kirkko, Kuopio
As Oy Bulevardi 15, Helsinki
As Oy Helkalax, Espoo
As Oy Hiihtomäentie 40, Helsinki
As Oy Hämeentie 63, Helsinki
As Oy Iso-Kaari 13-17, Helsinki
As Oy Kiskorinne, Kerava
As Oy Kruunaajanpolku 1, Espoo
As Oy Käpylänkuja 3, Helsinki
As Oy Matkalax, Espoo
As Oy Melkonkatu 2, Helsinki
As Oy Mikonriihi, Riihimäki
As Oy Mäkelänrinne 3, Helsinki
As Oy Mäkitorpantie 17, Helsinki
As Oy Mäkkylän Kauppakulma, Espoo
As Oy Palokoukunkuja, Helsinki
As Oy Puotilantie 8, Helsinki
As Oy Rantakoto, Espoo
As Oy Vanha Porvoontie 38
As Oy Villen-Salpa, Espoo
As Oy Rakuunanatie 10, Helsinki
As Oy Suonionkatu 3, Helsinki
As Oy Tiirasaarentie 31, Helsinki
As Oy Töölönhoivi, Helsinki
As Oy Yliskyläntie 4, Helsinki
Aurajoen vierasvenesatama, Turku
Atrium-talo, Helsinki
Borealis Polymers Oy
Eerikinkatu 29, Helsinki
Espoonkruunu Oy, Isännäntie 1
Espoonkruunu Oy, Kalamatti
Espoonkruunu Oy, Kalamiehenkallio
Espoonkruunu Oy, Katrinkeskus
Espoonkruunu Oy, Katuportti
Espoonkruunu Oy, Kukkaromäki
Etelä-Esplanadi 14, Helsinki
Fortum, Sköldvik, Porvoo
Gymnasiet Lärkan, Helsinki
Helsingin kaupunki, Iiluodontie 6-8
Herajoen meijeri, Riihimäki
Hiihtäjätie 3

sokkelit, lisätutkimus
julkisivut
parvekkeet
2 rakennusta julkisivut ja parvekkeet
1 rakennus, parvekkeet
1 rakennus, parvekkeet
5 rakennusta, parvekkeet
4 rakennusta, parvekkeet
julkisivut ja parvekkeet, lisätutkimus
1 rakennus, parvekkeet
6 rakennusta, julkisivut
1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
julkisivut ja parvekkeet
parvekkeet
1 rakennus -luhtikäytävä ja parvekkeet
2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
4 rakennusta, parvekkeet
4 rakennusta, ulkobetonirakenteet
1 rakennus, parvekkeet
1 rakennus, julkisivut
1 rakennus, parvekkeet
1 rakennus, parvekkeet
1 rakennus, parvekkeet
1 rakennus, parvekkeet
1 rak. julkisivut ja parvekkeet
1 rakennus, julkisivut
ponttonilaiturin maatuot
pilarit
säiliön perustukset, rengasantura
pihakannen kuntotutkimus
kaakelivauriotutkimus
kaakelivauriotutkimus
julkisivut ja parvekkeet, lisätutkimus
pilarit, jatkotutkimus
pilarit, jatkotutkimus
pilarit, jatkotutkimus
julkisivupalkkien tutkimuksia
Teknologiakeskuksen koehallin kattovaurio
1 koulurak., kattopalkit
talon päädyn rakenne
viileävarasto, lattiapinnoitetutkimus
1 rakennus, tiilijulkisivu

30.10.2011

HKR-Tekniikka, Vuosaari	2 konehallia, lattiapinnoitevaurio
Hämeentie 63, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
Iso-Kaari 13-17, Helsinki	parvekkeet
Kaupinparkki	pysäköintitalon rakenteet
KOy Auroranlinna, Helsinki	parvekkeet
KOy Fredrikinkatu 61, Helsinki	parvekkeet
KOy Hämeentie 135	julkisivujen kopokartoitus
KOy Niemen Omenapuisto, Lahti	julkisivujen lisätutkimus
Kumpulan Kiinteistöt, Lohkopellontie 7	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
Kumpulan Kiinteistöt, Valtimontie 1	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
Kuusakoski Oy, Heinola	savupiippu
Leppävaaran Liikekeskus	P-halli, lattiat
Lemustie 3-5, Helsinki	teollisuushalli, teräsmittauksia
Malmin pysäköintitalot P1 ja P3	pysäköintitalon rakenteet
Martinlaakson Autopaikoitus, Vantaa	pysäköintitalo, lisätutkimus
Metso Oy / International Paper, Svetogorsk	paperikoneen perustukset
Mäkitorpantie 17, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
Neste Jacobs, Sköldvik, Porvoo	regenerointiuunin perustukset
Oinolan koulu, Nummi-Pusula	harkkoseinien vauriotutkimus
Omakoti Lemmke, Kärkölä	omakotitalon rakenteet
Omakoti Päivärinta, Kärkölä	2 omakotitalon rakenteet
Omakoti Salmenniemi, Kärkölä	omakotitalon rakenteet
Omakoti Valtonen, Kärkölä	omakotitalon rakenteet
Pisantie 20, Espoo	2 pienkerrostaloa, väliseinien halkeamat
Roihuvuoren vesitorni, Helsinki	säiliöosan tutkimuksia
Sanomatalo	autohallin holvi
Suomen Sokeri	varastohalli
Suomenlahden meripuolustusalueen keskusvarasto	palovauriotutkimus
Taitomuovi Oy, Kausala	teollisuushalli, pinnoitevauriotutkimus
Tehotie 4, Nurmijärvi	voimalaitos, korroosiovauriotutkimus
Uomarinteen koulu, Vantaa	2 rakennusta, mm. kosteusmittauksia
VAV Helmikuja 1, Vantaa	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
VAV Ollaksentie 29-31, Vantaa	5 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
VAV Tykkikuja 5, Vantaa	julkisivut ja parvekkeet
Veturimuseon vesitorni, Toijala	vesitorni

2003

Ala-Malmin peruskoulu, Helsinki	6 rakennusta
As Oy Bredviken	parvekkeet
As Oy Eskon-Salpa	1 rak, julkisivujen/parv.kunnonseurantatutk.
As Oy Helkalax	2 rakennusta
As Oy Kaleri	2
As Oy Keravan Kauppakaari	asuin-/liikerakennus
As Oy Kukinkuja, Vantaa	2 rak, julkisivujen kunnonseurantatutkim.
As Oy Kulosaaren puistotie 42, Helsinki	2 rakennusta
As Oy Neulapadontie 7	2

30.10.2011

As Oy Raikurinne	4
As Oy Matinkallio, Espoo	terassikaide, rivitalo
As Oy Melojatie 2, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Rivimartti ja KOy Riviheikki, Vantaa	8 rakennusta
As Oy Seaside	1 rakennus
As Oy Siltasaarenkatu 26	1
As Oy Talokolmikko	3 rakennusta
As Oy Urheilukatu 42, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Yliskyläntie 7	3
Ekokem Oy, Riihimäki	perustuksen palovaurio
Espoonkruunu, Eestinlinna	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Eestinmaja	1 kerrostalo
Espoonkruunu, Kalamiehenkallio	6 kerrostaloa
Espoonkruunu, Kalamiehenlaakso	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Kapukoti	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Katrinkeskus	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Katuportti	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Kehänvarsi	1 rakennus
Espoonkruunu, Kirstintie	1 kerrostalo
Espoonkruunu, Kylänraitti	1 kerrostalo
Espoonkruunu, Kukkaromäki	3 kerrostaloa
Espoonkruunu, Kulkurintori	6 pienkerrostaloa
Espoonkruunu, Leipurinkoti	5 kerrostaloa
Espoonkruunu, Maininkihovi	3 rivitaloa
Espoonkruunu, Merenkulkija	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Pyyntitie	3 kerrostaloa
Espoonkruunu, Saarnimäenkuja	4 pienkerrostaloa
Espoonkruunu, Seitsenlinna	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Siperianportti	2 kerrostaloa
Espoonkruunu, Soukantupa	4 rivitaloa
Espoonkruunu, Tiistiläntörmä	3 kerrostaloa
Espoonkruunu, Timpurinkoti	3 kerrostaloa
Espoon Vesiputoustalo	palovauriotutkimus
Fingrid Oyj, Naantalin 110 kV kytkinlaitos	kojeperustusten kuntoselvitys
Fingrid Oyj	pylv.perust.erik.tutkim.
Forssan Auto Oy	lattia
Fortum, Naantali	turbiiniperustukset
Fortum Oil and Gas Oy	kompressorin perustus
Fortum, Sköldvik	Teknologiakeskuksen koehallin vesikatto
Hiekkaharjun koulu, Vantaa	1 rakennus
Huopalahdentie 5, Helsinki	2 rakennusta
Jampankatu 11, Järvenpää	huoneiston palovaurio
Koskelantie 22-24, Helsinki	1 rakennus
KOy Soittajantie 6, Helsinki	8 rakennusta, parvekkeet ja päätyjulkisivut
Kukkuroinmäen aluejätelaitos, Joutseno	kompostointitunneli
Kulosaaren ostoskeskus	terassi
Malmin ala-aste, Helsinki	1 rakennus

30.10.2011

Martinlaakson Autopaikoitus Oy	3-tasoinen pysäköintitalo
Mäntyharjun vesitorni	
Reino Helismaantie 8, Helsinki	uima-allas ja sokkelit
Ruusuvuoren koulu, Vantaa	1 rakennus
Sanomala, Vantaa	lattia
Suomen Sokeri Oy	hallin perustukset
Tapanilan ala-aste, Helsinki	1 rak. rapatun julkisivun kuntotutkimus
Tilkankatu 7, Pikku-Huopalahti, Helsinki	elementtisaumaustutkimus
Tuomarinkylän kartano, Helsinki	hevostallin lattiarakenteet
Töölön ala-aste, Helsinki	ulkoportaot ja pilarit
Uomarinteen koulu, Vantaa	2 rakennusta
VAV Kirvisenkuja 1, Vantaa	1 rakennus, lisätutkimus
VAV Leikkitie 1, Vantaa	
VAV Leiritie 6, Vantaa	parvekkeet
VAV Linnustajankuja 1	julkisivut ja parvekkeet
VAV Maalinauhantie 14	2 rakennusta, parvekkeet
VAV Peijaksentie 3	julkisivut ja parvekkeet
VAV Pähkinärinteentie 22, Vantaa	parvekkeet
VAV Pähkinärinteentie 24, Vantaa	parvekkeet
VAV Pähkinärinteentie 26, Vantaa	parvekkeet
VAV Raikukuja 14, Vantaa	2 rakennusta, julkisivut ja parvekkeet
VAV Rajakentänkuja 5, Vantaa	parvekkeet
VAV Valtuustokatu 1, Vantaa	1 rakennus, julkisivut ja parvekkeet
VAV Viikinkuja 3	4 rakennusta
VAV Viikintie 2	2 rakennusta
VAV Villen-Salpa, Vantaa	julkisivut
Öllytie 130, Sipoo	2 asuinkerrotaloa, parvekkeet ja sokkelit

2002

As Oy Eeron-Salpa	3 rakennusta
As Oy Helsingin Albertinkatu 19	1
As Oy Helsingin Hanuripolku 4 - 6	2
As Oy Hämeenlinnan Keilakatu 4	seinälaatoitus
As Oy Kotikonnuntie 10	1 rakennus
As Oy Kruunaajanpolku 1	2
As Oy Kukinkuja 4	2
As Oy Kämnerinkuja 2	5 rakennusta
As Oy Lönnrotinkatu 41	pihakansi
As Oy Matinkylän Poutapilvi	1 rakennus
As Oy Mechelin	4
As Oy Mellunhirvi	4
As Oy Mäkijän-Bostads Ab, Helsinki	1 rakennus, parvekkeet
As Oy Ojamonharju	1
As Oy Paulin-Salpa	2
As Oy Porthaninkatu 3	1
As Oy Rekikallio, Järvenpää	1
As Oy Savio, Kerava	2

30.10.2011

As Oy Sakarin-Salpa	3
As Oy Simeonintie 9	2
As Oy Vantaan Omenalehto	seinälaatoitus
ATKOS Oy	lattia
Borealis Polymers Oy	betoniperustukset
Fingrid, Kymi-Vainikkala 400 KV voimalinja	betoniperustukset
Fingrid, Korian muuntoasema	betoniperustukset
Espoon Keskuspaloasema	letkutorni
Fortum, Keilaniemi	tornitalon julkisivut
Fortum, Sköldvik	öljynerotusallas
Fortum, Sköldvikin kaasuvoimala	lattia
Fortum, Tabletop	betonirakenteet
Ingmanin vanha meijeri, Sipoo	palovaurio
Kaunialan sotavammasairaala	parvekelaatat
Kemira Agro, Uusikaupunki	kuljetinrakenteita
KOy Ojamonantti	1 rakennus
Metsä-Sairilan jäteasema, Mikkeli	kompostointitunneli
Mustankorkean jäteasema, Jyväskylä	kompostointitunneli
Opastinsilta, Helsinki	silta
Porkkalantalon kauppakeskus	sulkulaatta
Pukinmäen palvelutalo	1 rakennus
PKC Group Oyj tuotantorakennus	lattiat
Salomaan Kiinteistöt, Tikkurila	betonirakenteet
Seinäjoen keskussairaala	ajoramppi
Suomen Ympäristökeskus	paikoitushallin julkis.
UPM-Kymmene, Jämsänkoski	paperikoneen perust.
Vaasan uimahalli	allas- ja perustusrakent.
VAV Huddingenpolku 2	3 rakennusta
VAV Kirvisenkuja 1	1
VAV Kylämiehenkuja 2	3
VAV Mantelipolku 2	3
VAV Sorakuja 4	2
VAV Terhotie 6	3
VAV Varpusenkuja 1	1
Villa Strandby	1 rakennus
VTT Betonimiehenkuja 5	sokkeli
Ämmässuon kompostointilaitos	1 rakennus

2001

Arabiagalleria, Helsinki	kirjasto
As Oy Hämevaaran Veitsitie 14, 16 ja 17	3 rakennusta
As Oy Kaukon-Salpa	2
As Oy Kirkkokatu 5	1
As Oy Kivitorpantie 1-3-5	3
As Oy Kukinkuja 10	2
As Oy Kylänpiha	1
As Oy Kämnerinkuja 1	1

30.10.2011

As Oy Lahdensivuntie 41, Hämeenlinna	1
As Oy Lehtolinna	1
As Oy Leppisaarentie 2	2
As Oy Lippapuisto	5
As Oy Marjahaka, Tampere	2
As Oy Melkontorni	1
As Oy Minervankatu 2	1
As Oy Neulapadontie 8	1
As Oy Nyyrinkintie	2
As Oy Ojamonharju 1	1
As Oy Osmon-Salpa	1
As Oy Ounasvaarantie 1	1
As Oy Porvoonjoenranta	3
As Oy Pähkinätie	1
As Oy Raimonraitti, Tampere	1
As Oy Ruutikatu	1
As Oy Seitsenaukio	3
As Oy Seunala	3
As Oy Sokin-Salpa	1
As Oy Untolanlaakso	2
As Oy Vattuniemenkatu 6	1
As Oy Vuorikatu 20, Hämeenlinna	1
As Oy Yliskyläntie 5	3
Helsingin Yliopisto, Siltavuorenpenger 10	1
Hämeentie 122-126	3
Kaukatorni Oy Riipuksenkatu 7, Tampere	1
Kaukatorni Oy Ruovedenkatu 11, Tampere	1
Kemira Uusikaupunki	kuljetinrakenteita
Kirkkonummen vesitorni	
Korson kirkko	1 kellotapuli
Kouvolan Valtakatu 15	1 rakennus
KOy Aerolan B-talot, talo G	1
KOy Melkonpuisto	1
KOy Järvenpään Minkkikatu 1-3	1 palovauriot
KOy Keravan Tornipysäköinti Oy	1 P-talo
KOy Ojamonantti	1 rakennus
KOy Pakilantie 10-20	3
KOy Vallilan vanhustenhuollonkeskus	1 uima-allas
Mattlidensskolcentrum	1 rakennus
Merita, Hyvinkään konttori	1
Vallilan Kiinteistöt Oy, Amiraalinkatu 3	1
VAV Eskikkotie 7	1
VAV Hansintie 1-3	2
VAV Kyläkaskentie 2-6	6
VAV Veturitie 7	4

2000

30.10.2011

Arabiagalleria, Helsinki	kellarin katto
Arabiagalleria	itäpäädyn 2-3 krs:n lattia
As Oy Bulevardinpuisto	1 rakennus
As Oy Espoon Suvikäytävä	palovaurio
As Oy Hannunkartano	1 rakennus
As Oy Huvilakatu 8	1
As Oy Jokipuisto	1
As Oy Järvenpään Kalliotornit	2
As Oy Kaskiniitynpolku	1
As Oy Keravan Primavera	5
As Oy Kukinkuja 10	2
As Oy Kulosaarenpuistotie 46	2
As Oy Lokkalantie 1-3	2
As Oy Maitikkapolku 9	3
As Oy Mannilantie 10	1
As Oy Metsolanportti	1
As Oy Niemenmäentie 6	1
As Oy Niittaajankuja 2	1
As Oy Nuijatie 3	1
As Oy Nuijatie 5	2
As Oy Seunala	3
As Oy Sompio	1
As Oy Suvantola	1
As Oy Tuulimylyntie 1	1
As Oy Vantaan Minkkipolku	1
As Oy Vehkapolku 4	
As Oy Veijon-Salpa (lisätutkimus)	2
Fortum Power and Heat Oy, Teknologia	1
Helsingin kansanasunnot Oy, Väinölänkatu 30-36	5
Helsingin kaupunki, Myllypuron Ylä-aste	2
Helsingin kaupunki, Roihuvuoren ala-aste	2
Kannelmäen Kiinteistöt Oy, Kanneltie 8	4
Kauniaisten uimahalli	altaat
Kemira Chemicals Oy, Siilinjärvi	savupiipu
Kirkkonummi	1 vesitorni
KOy Aleksanterinkatu 36	1 rakennus
KOy WeeGee	1
Kulosaaren koulu	1
Myllypuron Kiinteistöt Oy, Myllypadontie 2	1 katos
Myyrmäen uimahalli	altaat
Suomenlinnan telakka-allas	1
Taivallahden koulu	3 katosta
VAV Laukkarinne 8	1 rakennus
VAV Suitsikuja 1	3
VAV Talvikkirinne 4	1
Viipurin kirjasto	katon vauriotutkimuksia

30.10.2011

1999

As Oy Huvilakatu 12	1 rakennus
As Oy Ilkan-Salpa	3
As Oy Jousitie 4-6	4
As Oy Järvenpään Huvilakatu 11	1
As Oy Järvenpään Huvilakatu 13	1
As Oy Kirstinpiha	2
As Oy Kolsarintie 5	2
As Oy Korvatunturintie 5	3
As Oy Kumianpää 1	1
As Oy Käsityöläisenkatu 17	2
As Oy Launatie 12	1
As Oy Laurintie 12	1
As Oy Leenankuja 3	1
As Oy Lippalahti	4
As Oy Loviisankatu 7	1
As Oy Mannerheimintie 79	1
As Oy Mannilantie 17	1
As Oy Nikkilän keskusta	2
As Oy Norrtäljentie 1	1
As Oy Porvoon Kaivokatu 47	1
As Oy Porvoon Lundinkatu 18	1
As Oy Pähkinärusko	1
As Oy Raiviosuonrinne 3	1
As Oy Rekikallio	1
As Oy Satokerava	1
As Oy Vanamonkuja 1	6
As Oy Veijon-Salpa2	
Bostads Ab Kustövägen 1	2
Haikon Kartano	saunarakennus
Helsingin kaupunki, Töyrytie 2	1 rakennus
Kallion Virastokeskus	rakennuskompleksi
K-Market, Haaga	1 rakennus
KOy Aleksanterinkatu 36 A	1
KOy Järvenpään kaksoset	2
KOy Järvi-Seppä	1
KOy Otavantie 9	2
KOy Otavantie 11	2
KOy Otavantie 20	2
KOy Ruusuvuoreнкуja 3	3
KOy Tanhukuja 4	3
KOy Tanhurinne 5	3
KOy Vehnätähkä	2
Kumpulan Kiinteistöt Oy, Kunnalliskodintie 6	3
Mäntsälän vesitorni	1
Neste Oy, Sköldvik, öljylaituri 2 1 laitur	
Philip Morris Izhora Proj-Package 0,5 st Petersburg	varaston lattiat 30 000 m ²

30.10.2011

Sairaala Mehiläinen	1 rakennus
Siilitien Kiinteistöt Oy, Siilitie 11 a	1 rakennus
VAV Hansintie 1-3	2
VAV Kukinkuja 8	2
Viipurin kirjasto	rakennetutkimuksia

1998

As Oy Haahkatie 16, Helsinki	1 rakennus
As Oy Hakolahdentie 4, Helsinki	1
As Oy Huopalahdentie 8, Helsinki	
As Oy Ilmarisentie, Porvoo	1
As Oy Katajajarjuntie, Helsinki	1
As Oy Kaukon-Salpa, Vantaa	2
As Oy Koreankatu 4, Helsinki	1
As Oy Mellunporo, Helsinki	3
As Oy Mäkkylänkoti, Espoo	1
As Oy Naapuritie 6,8,10, Helsinki	3
As Oy Norrtäljentie 1, Helsinki	
As Oy Nuijamiestentie 30, Helsinki	
As Oy Orisaarentie 5-6, Helsinki	3
As Oy Orisato, Vantaa	1
As Oy Porvoon Lukiokatu 18, Porvoo	1
As Oy Pähkinäkumpu, Vantaa	2
As Oy Särkinimentie, Helsinki	
As Oy Urhonsalpa, Vantaa	2
As Oy Vaakatie 5, Helsinki	1
Bostads Ab Borgå Lundagata 20, Porvoo	1
Finska Läkärsällskapet r.f, Helsinki	1
Helsingin kaupunki, Töyrytie 2	
Helsingin kaupunki, hiekkasiilot	6 kohdetta (14 siiloa)
Keskometalli Oy, Naantali	nauhalinjan koneperustuk.
KOy Hiiritornit, Vantaa	2 rakennusta
KOy Joukahaisentie 5, Porvoo	2
KOy Mannilantie 42. Vantaa	1 liikerakennus
Kumpulan Kiinteistöt Oy, Helsinki	3 rakennusta
Meteorinkadun paikoitus Oy, Espoo	pysäköintitalo
Neste Engineering	lastauskatos
Nokia Matkapuhelimet Oy, Salo	varastonlattia
Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys, Lahti	1 toimitalo
Suomen Posti Oy, Helsingin Toimitilapalvelut	lattiavauriot
Tainionkosken happotorni 1988,1998	
Viidentalo Oy, Helsinki	1 rakennus
Viipurin kirjastorakennus, Viipuri	kirjastorakennus

1997

As Oy Helkalax	2 rakennusta
As Oy Hiirakkokuja 6	1

30.10.2011

As Oy Humisevanhovi, Espoo	2
As Oy Ilmalax	4
As Oy Jakomäenkuja 1	4
As Oy Jääkärinrinne, Helsinki	autopaikoitus
As Oy Karpalopolku 2	1 rakennusta
As Oy Kaivostorni, Vantaa	2
As Oy Kastanjametsä, Turku	3
As Oy Kontulankaari 11, Helsinki	3
As Oy Kyntäjantie Helsinki	uimahalli
As Oy Kökärinkuja 3, Vantaa	1 rakennus
As Oy Lakitorni	1
As Oy Lumikintie 3	4
As Oy Mannilantie 13, Järvenpää	2
As Oy Mellunkärppä	4
As Oy Nummelan Väinämöisentie	2
As Oy Oikokuja, Järvenpää	2
As Oy Oikokulma, Järvenpää	1
As Oy Porttikuja 1, 2, 4ja 6	4
As Oy Porvoon Rauhankatu 17	1
As Oy Raikukuja 1, Vantaa	2
As Oy Ratarinne, Helsinki	1
As Oy Sakarin-Salpa,	3
As Oy Satoluiska,	6
As Oy Satopaasi,	3
As Oy Satoriutta	2
As Oy Untamontie 8, Helsinki	1
As Oy Vantaankielo, Vantaa	2
As Oy Veikon-Salpa, Vantaa	1
As Oy Väenpiha, Espoo	2
Brummerska hemmet	vanhainkoti
Enso Oy, Kaukopään tehtaas, Imatra	koneperustukset
Foster Wheeler, teollisuuslaitos	nosturirata
HYKS, Meilahti, Helsinki s	avupiippu
Kemira Agro, Uusikaupunki	varasto
Keravan tornipysäköinti	parkkitalo
KOy Asemapäällikönkatu 12, Helsinki	
KOy Hirsipadontie, Helsinki	7 rakennusta
KOy Kisällitie, Helsinki	5 rakennusta
KOy Kutomotie 18, Helsinki	liikekiinteistö
KOy Pähkinäräitti, Vantaa	1 rakennus
KOy Ruukintähkä, Vantaa	1
KOy Tasankotie	1
KOy Teollisuussalpa, Vantaa	liike- ja teoll.kiinteistö
KOy Vesitornirinne	2 rakennusta
Masa-Yards Artic Research Centre	koeallas
MB3, Raumahakevintti	
Munkkiniemen kirkko, Helsinki	1 kellotapuli

30.10.2011

Palojoen silta, Orimattila	silta
Turun Myllytunneli	maantiiliikennetunneli
Vienolan kytkinasema, Riihimäki	perustukset

1996

As Oy Anjankuja 3, Espoo	2 rakennusta
As Oy Epokisko, Espoo	1
As Oy Eskon-Salpa, Vantaa	1
As Oy Hakaniemen Rantapuisto, Helsinki	1
As Oy Haukikoto, Espoo	
As Oy Hiirakkotie, Vantaa 1	
As Oy Jalmarin-Salpa, Espoo	2
As Oy Kaarikuja 1, Helsinki	2
As Oy Kaarikuja 5, Helsinki	2
As Oy Kukinkuja 3, Vantaa	2
As Oy Lakiperä, Vaajakoski	1
As Oy Lintukallionrinne 5, Vantaa	1
As Oy Lukkarinpelto, Forssa	2
As Oy Lumikintie 5, Helsinki	1
As Oy Martinlukko, Vantaa	2
As Oy Martinteeri, Vantaa	4
As Oy Matkalax, Espoo	3
As Oy Mellunvasa, Helsinki	7
As Oy Merimari, Espoo	1
As Oy Papinpyöli, Forssa	1
As Oy Piispankatu 8-10, Porvoo	1
As Oy Porvoon Loviisankatu 5, Porvoo	1
As Oy Puisto-Lahti, Espoo	1
As Oy Pähkinäkeskus, Vantaa	2
As Oy Saariseläntie, Helsinki	2
As Oy Satovalli, Espoo	3
As Oy Tietola, Virkkala	1
As Oy Urheilukentänkatu, Forssa	2
As Oy Valashovi, Porvoo	1
As Oy Vuohelmi	1
As Oy Väinölänjalava, Pori	4
Bostads Ab Svedjeland, Sipoo	2
Evet Oy:n asuinrakennus, Espoo	1
Hangan puhdistamo	jätevedenpuhdistamo
Joensuun Prisma, Joensuu	lattiat
Järjestötalot Oy, Helsinki	1 rakennus
Klaukkala	vesitorni
KOy Haltianpolku 1, Järvenpää	1 rakennus
KOy Haltianpolku 3, Järvenpää	1
KOy Haltianpolku 6, Vantaa	1
KOy Haltianpolku 9, Järvenpää	1
KOy Ilmarintie 8, Porvoo	2

30.10.2011

KOy Joukahaisentie 3, Porvoo	2
KOy Jämä Espoo 1	
KOy Kannuskuja 5, Vantaa	1
KOy Kannuskuja 8, Vantaa	3
KOy Kannuskuja 10, Vantaa	3
KOy Kulotupa, Vantaa 4	
KOy Laajakontu, Espoo 8	
KOy Saturnuksenkuja 2, Kerava	2
KOy Saturnuksenkuja 4, Kerava	2
KOy Saunatie 3, Rajamäki 1	
KOy Talo Lokkalantie, Helsinki	P-tason kansi
Mikkelin vesilaitos, Mikkeli	ferrosulfaattiallas
Nurmijärvi	vesitorni
Klaukkala	vesitorni
Omya Oy, Förby	teollisuussäiliö
Pirkkolan uimahalli, Helsinki	vedenpuhdistusaltaat
Pohj. Esplanadi 29, Helsinki	1 rakennus
Postin Jakelukeskus, Helsinki	1
Rajamäki	vesitorni
Santahaminan Kad. Koulun ruokala, Helsinki	1 rakennus
TKK, tuotanto- ja materiaalitekniikka halli, Espoo	1
Valimotie 1, Helsinki	1 rakennus
Yh-Rakennuttajat, Hanko	4

1995

As Oy Asematie 6, Vantaa	1 rakennus
As Oy Asematie 15, Vantaa	1
As Oy Hiihtäjätie 2, Helsinki	1
As Oy Ilmarintie 4-6, Porvoo	4
As Oy Järvenpään Haltianpolku 13	2
As Oy Kellosaarenkatu 7, Helsinki	1
As Oy Lauttasaarenkeskus, Helsinki	autopaikoituskansi
As Oy Myllyportti, Lohja	3 rakennusta
As Oy Naapuripellontie 5, Vantaa	5
As Oy Pähkinätorppa, Vantaa	2
As Oy Raiviosuonmäki 5, Vantaa	1
As Oy Ryytikuja, Helsinki	autopaikoituskansi
As Oy Säästömylly, Lohja	3 rakennusta
As Oy Taavinharju, Espoo	4
As Oy Tehtaankatu 21, Helsinki	autopaikoituskansi
As Oy Untolantorni, Kerava	1 rakennus
As Oy Urhon-Salpa, Vantaa	2
As Oy Wittenberginkatu 4, Porvoo	1
Kauniaisten uimahallin altaat	2
Konalantie 9, Helsinki	autohalli ja pihaportaat
Konalantien silta, Helsinki	silta
Korkeakosken voimalaitos, Karhula	patorakenteet

30.10.2011

KOy Bulevardi 12, Helsinki	autopaikoituskansi
KOy Henrikintie 5, Helsinki	autopaikoitustaso
KOy Koivutori, Vantaa	2 rakennusta
KOy Pähkinämetsä, Vantaa	1
KOy Pähkinäpolku, Vantaa	2
KOy Ruosilankuja, Helsinki	1
KOy Wärtsilänkatu 18, Järvenpää	1
Laivasillankatu, Helsinki	silta
Suonenjoen uimahallin altaat	2

1994

As Oy Hakunilanraitti, Vantaa	2 rakennusta
As Oy Hiihtäjätie 4, Helsinki	2
As Oy Keskikatu 6, Kerava	1
As Oy Kivenlukko, Espoo	9
As Oy Mainikintori, Espoo	1
As Oy Mikkolanpuisto, Vantaa	5
As Oy Niittyleinikki, Masala	1
As Oy Osmon-Salpa, Vantaa	2
As Oy Pekan-Salpa, Vantaa	2
As Oy Raikukuja 4, Vantaa	2
As Oy Raikurinne 1, Vantaa	5
As Oy Raiviosuonmäki 2, Vantaa	2
As Oy Säästökannas, Helsinki	1
As Oy Virsutie 5, Vantaa	2
As Oy Vuorenpeikontie, Helsinki	1
Helsingin kaupungin Itäkeskuksen metroasema	palkisto
Helsingin työväenopisto Helsinki	2 rakennusta
Jyränkölän Palvelutalo, Heinola	1 rakennus
Kemira Oy Kokkolan tehdas	halli
Keravan Seuratalo, Kerava	1 rakennus
Kesko Oy, Kuriiritie, Vantaa	lattia
KOy Hanuripolku, Helsinki	1 rakennus
KOy Hämeentie 122-126, Helsinki	1
KOy Rakentajantie 10, Helsinki	3
KOy Rautkallionkatu 10, Vantaa	1
Kymenlaakson Sähkö Oy 4 kytkinkent.	perustukset
Mannerheimintie 170, Helsinki	1 rakennus
Turun Urheilupuisto, Turku	katsomot

1990 - 1993

As Oy Erkin-Salpa, Vantaa
As Oy Kulmakatu 12, Helsinki
As Oy Mannerheimintie 73 Helsinki
As Oy Martin-Salpa, Vantaa

30.10.2011

As Oy Maunulanmäki, Helsinki
 As Oy Rivipertti, Vantaa
 As Oy Salpalehto, Vantaa
 As Oy Soukan länsitorni, Espoo
 As Oy Suunnistajankuja 6, Vantaa
 As Oy Suunnistajankuja 10, Vantaa
 As Oy Säästökannas, Helsinki
 As Oy Tapion-Salpa
 As Oy Torinkulma, Järvenpää
 Hakaniemenranta 18, Helsinki
 Helsingin opiskelija-asuntosäätiö, Turku
 Helsingin uimastadion, Helsinki
 Impivaaran uimahalli, Turku
 KOy Alppikatu 3, Helsinki
 Kilpolantie 16, HOAS 70, Helsinki
 Kontulankaari 7-9, Helsinki
 Samppalinnan uimastadion, Turku
 Suursuonlaita 4, Helsinki
 SYP, Keskuskatu 3, Helsinki
 Tapiolan terveysasema, Espoo
 Temppeleaukion kirkko, Helsinki
 Tikkurila Oy, Vantaa
 Turun ylioppilaskylä, Turku
 Vaakatie 3, Helsinki
 As Oy Helsingin Puistokatu, Helsinki
 As Oy Hopeasalpa, Helsinki
 As Oy Ilkan-Salpa, Vantaa
 As Oy Kaarensaarni, Vantaa
 As Oy Onnin-Salpa, Vantaa
 As Oy Pertin-Salpa, Vantaa
 As Oy Raiviosuonrinne 3, Vantaa
 Keravan kirkko, Kerava
 KOy Palovartijantie 6-8, Helsinki
 As Oy Ruukuntekijäntie 4, Vantaa
 Johanneksen kirkko, Helsinki

Fortum Power and Heat Oy:n, ja Kemijoki Oy:n sekä muiden omistamien voimalaitoskiinteistöjen julkisivujen, patosiltojen, betonipatojen ja muiden voimalaitosrakenteiden kunto-, vaurio- ja laboratoriotutkimuksia sekä korjaussuunnitelmia olemme tehneet 60-luvulta alkaen. Näistä huomattavimpia, viime vuosien aikaina toteutettuja kohteita ovat:

2000

Fortum Oil and Gas Oy, Porvoon jalostamo	putkilinja
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	LO1:n turvallis. kannalta tärk. rakenteet
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	LO2:n turvallis. kannalta tärk. rakenteet

30.10.2011

Fortum Service Oy, Ala-Utoksen voimalaitos	patorakenteet
Fortum Service Oy, Imatran voimalaitos	patorakenteet
Fortum Service Oy, Pällin voimalaitos	patorakenteet
Fortum Service Oy, Tainionkosken voimalaitos	ylijuoksupadon silta
Fortum Service Oy, Utasen voimalaitos	

1999

Tartu Keskkatlamaja, lämpövoimalaitos	betonipiippu 90 m
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	LO2:n merivesikammiot 8 kpl
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	LO2:n turvallis. kannalta tärk. rakenteet
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos	suolanpoistolaitos
Fortum Service Oy, Naantalin voimalaitos	turpiiniperustus
Fortum Service Oy, Naantalin voimalaitos	hiilen sisäänajosuppilon rakenteet
Fortum Service Oy, Oulujoen voimalaitos	5 laitoksen rakenteet ja patorakenteet
Tainionkoski, voimalaitos	patorakenteet

1998

ITP, Oulujoen tulosityksikkö	5 laitoksen rakenteet ja patorakenteet
ITP, Naantalin voimalaitosturpiiniperustus	vedenpuhdistuslaitoksen katto ja altaat,
ITP, Säterin voimalaitos, Valkeakoski	polttoöljy pumppaamo öljysäil. perustuk.
IVO, Loviisan voimalaitos LO2:n	betonirakenteet
Budapest Power Plant Ltd Kelenföldin voimalaitos, Unkari	turpiiniperustus

1997

Plavinas HES, voimalaitos Latvia	betonipatorakenteet
Rigas HES, voimalaitos Latvia	betonipatorakenteet
Kegums HES, voimalaitos, Latvia	betonipatorakenteet
Uppsala Energi, Uppsala	turpiini- ja gen.perustukset

1996

ITP, Oulujoen voimalaitokset	3 patosiltaa
ITP, Palokin voimalaitos	pato
ITP, Meri-Porin voimalaitoksen merivesialtaat	2 allasta
ITP, Oulujoen voimalaitokset	3 patosiltaa
IVO, Loviisan voimalaitos	2 voimalaitosyksikköä
Kolsin voimalaitos	pato
Naantalin voimalaitos	2 turpiiniperustukset
TVO I	jäähdytysvesikanaalit

1995

ITP, Imatran voimalaitos	patorakenteet
ITP, Oulujoen voimalaitokset	3 voimalaitoksen rakenteet
ITP, Oulujoen voimalaitokset	3 patosiltaa
ITP, Palokin voimalaitos	patorakenteet

1994

30.10.2011

ITP, Inkoon voimalaitos
ITP, Naantalin voimalaitos
ITP, Oulujoen voimalaitokset
ITP, Peltokosken voimalaitos
ITP, Pällin, Jylhämän ja Pyhäkosken
IVO Loviisan voimalaitos

konesalin lattia
hiilisiilot
5 voimalaitoksen patorakenteet
tulva-aukot
voimalaitoksen patosillat 3kpl
2 voimalaitosyksikköä